



# دستورالعمل بهره برداری .تپ چنجر تحت بار VACUTAP® VM®

4338368/03 FA



© کلیه حقوق محفوظ است و متعلق به Maschinenfabrik Reinhausen پخش و تولید مجدد این سند، استفاده از آن و ارائه محتوای آن به سایر افراد، اکیداً ممنوع است، مگر اینکه صراحتاً اجازه این کار صادر شده باشد.

در صورت عدم پیروی از این امر، شما متعهد به جبران خسارت خواهید بود. در صورت ارائه حق ثبت، مدل ها یا طراحی های مصرفی، کلیه حقوق محفوظ خواهد بود.

ممکن است محصول از زمان انتشار این سند، تغییر یافته باشد.

ما از این حق برخوردار هستیم که اطلاعات فنی، طراحی و محدوده ارائه محصول را تغییر دهیم.

به طور کلی اطلاعات ارائه شده و توافق نامه های موجود در زمان بررسی قیمت ها و سفارش های جداگانه، لازم الاجرا هستند.

دستورالعمل های کارکرد اصلی به زبان آلمانی است.

# فهرست مطالب

39 .....	7.3 تعویض مایع عایق.....	<b>1 مقدمه.....</b>
40 .....	7.3.1 بردن تپ چنجر تحت بار به موقعیت تنظیم.....	1.1 سازنده.....
40 .....	7.3.2 برداشتن درایو شفت افقی.....	1.2 کامل بودن.....
	7.3.3 خالی کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ و منبع	1.3 نگهداری.....
41 .....	ابساط روغن.....	1.4 راهنمای علامتگذاری.....
	7.3.4 پر کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ و منبع انسساط	1.4.1 سیستم ارتباطی خطرات.....
42 .....	روغن با مایع عایق تازه.....	1.4.2 سیستم اطلاعات.....
45 .....	7.3.5 نصب درایو شفت افقی.....	1.4.3 سیستم دستورالعملها.....
46 .....	7.3.6 مرکزگذاری تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو.....	
47 .....	7.4 اجام اندازهگیری مقاومت مستقیم در ترانسفورماتور.....	
<b>48 ..</b>	<b>8 اطلاعات فنی.....</b>	<b>2 اینمنی.....</b>
48 .....	8.1 اطلاعات فنی تپ چنجر تحت بار.....	2.1 کاربری مناسب.....
48 .....	8.1.1 مشخصات تپ چنجر تحت بار.....	2.2 استفاده نادرست.....
49 .....	8.1.2 شرایط محیطی مجاز.....	2.3 دستورالعملهای اینمنی اساسی.....
50 .....	8.1.3 ارتفاع منع انسساط روغن.....	2.4 صلاحیتهای کارکنان.....
50 .....	8.1.4 ارتفاع نصب از سطح دریا.....	2.5 تجهیزات محافظت شخصی.....
51 .....	8.2 اطلاعات فنی رله حفاظتی.....	
52 .....	8.3 مدلهای ویژه رله حفاظتی.....	
	8.3.1 رله حفاظتی با کنتاکت چنج اور CO به عنوان سوئیچ قطع.....	<b>3 شرح محصول.....</b>
52 .....	8.3.2 رله حفاظتی با چند کلید مغناطیسی تیغهای.....	3.1 تپ چنجر تحت بار.....
54 .....	8.4 اطلاعات فنی رله فشاری.....	3.1.1 شرح عملکرد.....
55 .....	8.5 میزان مجاز مقاومت عایقی و مقدار آب در مایعات عایق.....	3.1.2 تنظیم و نصب/مدلها.....
56 .....	8.6 تپ چنجر تحت بار برای اتصال ۲ با نقطه نول باز.....	3.1.3 پلاک محصول و شماره سریال.....
<b>57 ..</b>	<b>9 طراحیها</b>	3.1.4 دستگاههای حفاظتی.....
58 .....	746230 9.1	3.2 درایو شفت.....
60 .....	890477 9.2	3.2.1 توصیف عملکرد.....
61 .....	896762 9.3	3.2.2 طراحی/نسخهها.....
62 .....	893899 9.4	
63 .....	766161 9.5	
64 .....	892916 9.6	
<b>25 ..</b>	<b>4 راهاندازی.....</b>	<b>4.1 راهاندازی ترانسفورماتور در سایت بهرهبرداری.....</b>
		4.1.1 پر کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار با مایع عایق.....
		4.1.2 هواگیری سر تپ چنجر تحت بار و لوله مکش روغن.....
		4.1.3 بررسی دستگاه موتور درایو.....
		4.1.4 بررسی رله حفاظتی.....
		4.1.5 بررسی رله فشاری.....
		4.1.6 راهاندازی ترانسفورماتور.....
<b>31 ..</b>	<b>5 بهرهبرداری.....</b>	<b>5.1 بهرهبرداری از دستگاه موتور درایو با هندل دستی.....</b>
<b>32 ..</b>	<b>6 رفع ایراد.....</b>	<b>6.1 عمل کردن رله حفاظتی و راهاندازی دوباره ترانسفورماتور.....</b>
		6.1.1 شیر یکطرفه در موقعیت بهرهبرداری.....
		6.1.2 شیر یکطرفه در موقعیت خاموش.....
		6.1.3 راهاندازی دوباره ترانسفورماتور.....
		6.2 عمل کردن رله فشاری و برگرداندن ترانسفورماتور به بهرهبرداری.....
		6.2.1 حسگر در موقعیت بهرهبرداری (OPERATION).....
		6.2.2 حسگر در حالت خاموش (OFF).....
		6.2.3 راهاندازی دوباره ترانسفورماتور.....
<b>37 ..</b>	<b>7 تعمیر و نگهداری.....</b>	<b>7.1 بازرسی.....</b>
		7.2 فاصلههای زمانی سرویس و نگهداری.....

# 1 مقدمه

این فایل فنی توضیحات کامل برای نظارت هنگام بھربرداری، حذف خطاهای و تعمیر و نگهداری را در بر دارد.

این فایل همچنین شامل دستورالعملهای ایمنی و اطلاعات عمومی درباره محصول است.

اطلاعات مربوط به نصب در دفترچه راهنمای نصب و راهاندازی یافت میشود.

این فایل فنی منحصرآ برای پرسنل متخصص آموزشیده و مجاز تهیه شده است.

## 1.1 سازنده

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  
Falkensteinstrasse 8  
93059 Regensburg  
Germany

تلفن: 0-4090 941 49+

ایمیل: sales@reinhausen.com

نشانی اینترنتی: www.reinhausen.com

درگاه مشتریان: <https://portal.reinhausen.com> :R Reinhausen

اطلاعات بیشتر درباره محصول و کپیهایی از این فایل فنی در صورت نیاز از طریق این نشانی در دسترس است.

## 1.2 کامل بودن

فایل فنی بدون مستندات پشتیبان ناقص است.

استناد زیر به عنوان مستندات پشتیبان شناخته میشوند:

- دستورالعملهای بازکردن بسته‌بندی
- موارد ارائه شده همراه با دستگاه
- گزارش نتست عادی
- دیاگرامهای اتصالات
- طراحیهای ابعادی
- تأیید سفارش

## 1.3 نگهداری

این فایل فنی و همه مستندات پشتیبان را همواره برای مراجعات آینده در دسترس نگه دارید.

## 1.4 راهنمای علامتگذاری

### 1.4.1 سیستم ارتباطی خطرات

در این فایل فنی هشدارها به شرح زیر نشان داده میشوند.

#### 1.4.1.1 هشدارهای مربوط با بخشها

هشدارهای مربوط به بخشها به تمام یک فصل یا بخش، زیربخش یا چندین پاراگراف در این فایل فنی ارجاع میدهند. برای هشدارهای مربوط به بخشها از قالب زیر استفاده میشود:

نوع خطر!

منع و پیامد خطر.

< اقدام

> اقدام

▲ هشدار



#### 1.4.1.2 اطلاعات هشدار تعبیه شده در دستگاه

هشدارهای مندرج به قسمت خاصی از یک بخش اشاره دارند. این هشدارها برای واحدهای کوچکتر اطلاعات نسبت به هشدارهای مرتبط با بخشها به کار میروند. هشدارهای مندرج از قالب زیر استفاده میکنند:

**خطر!** دستورالعمل جلوگیری از یک وضعیت خطرناک.

#### 1.4.1.3 کلمات هشدار در اعلانهای هشدار

کلمه هشدار	معنی
خطر	وضعیت خطرناکی را نشان میدهد که اگر از آن پرهیز نشود، منجر به مرگ یا جراحت جدی خواهد شد.
هشدار	وضعیت خطرناکی را نشان میدهد که اگر از آن پرهیز نشود، میتواند منجر به مرگ یا جراحت جدی شود.
احتیاط	وضعیت خطرناکی را نشان میدهد که اگر از آن پرهیز نشود، میتواند منجر به جراحت جزئی یا محدود شود.
توجه	اقداماتی را نشان میدهد که لازم است برای پیشگیری از آسیب به اموال انجام شوند.

جدول 1: کلمات هشدار در اعلانهای هشدار

#### 1.4.2 سیستم اطلاعات

اطلاعات به نحوی طراحی شده‌اند تا فهم رویه‌های خاص را آسان کنند و بهبود بخشنند. در این فایل فنی اطلاعات به این شرح نشان داده میشوند:

اطلاعات مهم.



#### 1.4.3 سیستم دستورالعملها

این فایل فنی دربرگیرنده دستورالعملهای یکمرحله‌ای و چندمرحله‌ای است.

##### دستورالعملهای یکمرحله‌ای

ساختار دستورالعملهایی که فقط از یک مرحله فرایندی تشکیل میشوند به شرح زیر است:

هدف اقدام

✓ نیازمندیها (اختیاری).

< مرحله از ا.

» نتیجه این مرحله (اختیاری).

» نتیجه این اقدام (اختیاری).

##### دستورالعملهای چندمرحله‌ای

ساختار دستورالعملهایی که از چند مرحله فرایندی تشکیل میشوند به شرح زیر است:

- هدف اقدام  
نیازمندیها (اختیاری).
1. مرحله ۱  
« نتیجه این مرحله (اختیاری).
2. مرحله ۲  
« نتیجه این مرحله (اختیاری).
- « نتیجه این اقدام (اختیاری).

## ۲ ایمنی

- جهت آشنایی با محصول، این فایل فنی را کاملاً مطالعه کنید.
- این فایل فنی بخشی از این محصول به شمار میروند.
- دستورالعملهای ایمنی ارائه شده در این فصل را بخوانید و رعایت کنید.
- برای پرهیز از خطرات مربوط به عملکرد، هشدارهای موجود در این فایل فنی را بخوانید و رعایت کنید.
- این محصول بر اساس آخرین فناوریهای روز دنیا ساخته شده است. با این حال، احتمال رخدادن خطرات جانی و نقص عضو کاربر یا اختلال در عملکرد محصول و سایر داراییهای فیزیکی ناشی از عملکرد در صورت استفاده نادرست وجود دارد.

### 2.1 کاربری مناسب

این محصول یک تپ چنجر تحت بار است که برای تنظیم نسبت انتقال ترانسفورماتور بدون اختلال در حربان باردهی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول منحصرآ برای استفاده در سیستمهای و تأسیسات دارای انرژی الکتریکی طراحی شده است. چنانچه این محصول طبق انتظار و مطابق با الزامات و شرایط مشخص شده در این فایل فنی و نیز با توجه به اعلانهای هشدار مذکور در این فایل فنی و الصافشده به محصول استفاده شود، هیچ آسیبی به افراد، داراییها یا محیط‌رسانی وارد نخواهد شد. این امر در سراسر عمر سرویس محصول، از هنگام تحويل تا نصب و بهره‌برداری تا جداسازی و دفع ضایعات صادق خواهد بود.

- رعایت موارد زیر در زمرة شرایط استفاده مناسب تلقی میشود:
- از محصول فقط برای ترانسفورماتور/دستگاه موتور درابو مشخص شده در سفارش استفاده کنید.
  - چنانچه تپ چنجر تحت بار و لوازم جانبی تپ چنجر تحت بار برای یک سفارش به صورت یک مجموعه عرضه شده‌اند، شماره سریالهای تپ چنجر تحت بار و لوازم جانبی تپ چنجر تحت بار (درابو، درابو شفت، گیریکس انتهایی، رله حفاظتی و غیره) مبایست مطابقت داشته باشد.
  - استاندارد معتبر برای این محصول و سال انتشار آن در پلاک محصول ذکر شده است.
  - از این محصول مطابق با این فایل فنی ارائه شده و شرایط حمل و اطلاعات فنی توافقشده بهره‌برداری کنید.
  - مطمئن شوید تمام کارهای لازم توسط کارکنان واحد شرایط انجام شود.
  - از تجهیزات و ابزارهای مخصوص موجود در بسته محصول فقط جهت کاربردهای مشخص شده و مطابق با مشخصات مندرج در این فایل فنی استفاده کنید.
  - تپ چنجر تحت بار برای استفاده همراه با فیلتر روغن تهیه نشده است.

#### شرایط بهره‌برداری الکتریکی مجاز

افزون بر داده‌های طراحی مطابق با تأیید سفارش، محدودیتهای زیر را برای حربان عبوری و ولتاژ پله رعایت کنید:

در نسخه استاندارد، تپ چنجر تحت بار برای حربان متنابوب سینوسی  $50/60$  هرتز با شکل منحنی متقارن با محور صفر طراحی شده است و میتواند آن برابر حربان اسمی عبوری  $2$  در ولتاژ پله اسمی  $230$  سوئیچ کند.

برای مدت کوتاهی میتوان حداکثر تا  $10\%$  از ولتاژ پله اسمی  $230$  فراتر رفت، به شرطی که از ظرفیت پله اسمی  $StN_P$  مجاز برای این ولتاژ پله بیشتر نشود.

### 2.2 استفاده نادرست

استفاده از محصول به رویی بهجز آنچه در بخش استفاده درست شرح داده شده است، استفاده نادرست تلقی میشود. افزون بر آن، موارد زیر را هم رعایت کنید:

#### شرایط بهره‌برداری الکتریکی ممنوع

هرگونه شرایط بهره‌برداری که با داده‌های طراحی مطابق با تأیید سفارش سارگار نباشد، ممنوع است.

شرطیت بهره‌برداری ممنوع ممکن است به دلیل اتصال کوتاه و نیز جریانهای هجومی ضربه‌ای هنگام برقدار کردن ترانسفورماتورها یا ماشینهای الکتریکی دیگر رخ دهد. این موضوع در مورد خود ترانسفورماتور موردنظر و نیز ترانسفورماتورها و ماشینهای الکتریکی دیگری که به صورت الکتریکی سری یا موازی به آن متصل هستند صادق است.

رخداد ولتاژهای بالاتر ممکن است ناشی از تحریک بیش از حد ترانسفورماتور مثلاً به دنبال بارگذاری باشد.

بهره‌برداریهای خارج از شرایط مجاز بهره‌برداری میتواند منجر به جراحت افراد و آسیب به محصول شود.

- با انجام اقدامات مناسب از چنین بهره‌برداریهایی خارج از شرایط بهره‌برداری مجاز پیشگیری کنید.

## 2.3 دستورالعملهای ایمنی اساسی

برای پیشگیری از حوادث، اختلالات کاری و آسیب و خرابی و نیز آثار مخرب ناپذیرفتی به محیط زیست، افرادی که مسئول حملونقل، نصب، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و دفع این محصول یا قطعات این محصول هستند باید نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

### تجهیزات محافظت شخصی

- لباسهای نامناسب یا گشاد خطر گیر کردن با گیر افتدن در قطعات دوار و نیز خطر گیر کردن به قطعات بیرونیزده را افزایش میدهد. این موضوع باعث خطرات جانی و نقص عضو میشود.
- برای فعالیت‌های مربوطه از تجهیزات حفاظتی شخصی مانند کلاه ایمنی، دستکش کار و غیره استفاده کنید.
  - هرگز از تجهیزات محافظت شخصی آسیبدیده استفاده نکنید.
  - هرگز از حلقه ازدواج، گردنبند یا جواهرات دیگر استفاده نکنید.
  - اگر موبیل بلند است، توری مو بپوشید.

### محیط کار

- محیط کار کثیف و کمنور میتواند به حادثه منجر شود.
- محیط کار را تمیز و مرتب نگهدارید.
  - مطمئن شوید که نور محیط کار خوب باشد.
  - از قوانین قابل صدق کشور مربوطه برای پیشگیری از حادثه پیروی کنید.

### کار هنگام بهره‌برداری

فقط هنگامی باید از محصول بهره‌برداری کنید که در شرایط بهره‌برداری مناسبی باشد. در غیر اینصورت، خطر جانی و نقص عضو خواهد داشت.

- قابلیت اطمینان عملکردی تجهیزات ایمنی را به طور مرتب بررسی کنید.
- فرآیند بازرگانی، فرآیند تعمیر و نگهداری و فواصل زمانی تعمیر و نگهداری مشروح در این فایل فنی را رعایت کنید.

### محافظت در برابر انفجار

- گازها، بخارها و غبارهای با قابلیت اشتعال یا انفجار بالا میتوانند منجر به انفجار و آتشسوزی جدی شوند. این موضوع خطرات جانی و نقص عضو را افزایش میدهد.
- محصول را در جایی که خطر انفجار وجود دارد، نصب یا بهره‌برداری نکنید و روی آن کارهای تعمیر و نگهداری انجام ندهید.

### علامتگذاریهای ایمنی

علامتگذاریهای ایمنی روی این محصول عبارتند از علامتهای هشدار و پلاکهای اطلاعات ایمنی. این

- موارد جنبه مهمی از مفهوم ایمنی هستند.
- تمام علامتگذاریهای ایمنی روی محصول را رعایت کنید.
  - مطمئن شوید تمام علامتگذاریهای ایمنی روی محصول دستنخورده و خوابا باقی بمانند.
  - علامتگذاریهای ایمنی آسیبدیده یا افتاده را عوض کنید.

### شرایط محیطی

برای اطمینان از بهره‌برداری این و قابل اطمینان، از محصول فقط باید در شرایط محیطی مشخصشده در اطلاعات فنی بهره‌برداری شود.

- شرایط بهره‌برداری مشخصشده و الزامات محل نصب را رعایت کنید.

### مواد کمکی و مواد بهره‌برداری

مواد کمکی و مواد بهره‌برداری که توسط سازنده تأیید نشده باشند میتوانند به جراحات شخصی، آسیب به اموال و عدم کارکرد صحیح محصول منجر شوند.

- تنها از سیالات عالیق [آیش 8.1.2، صفحه 49] تأییدشده توسط سازنده استفاده کنید.
- فقط از شیلنگها، لوله‌ها و تجهیزات پمپ رسانا و متصل به زمین که برای مایعات قابل اشتعال تأیید شده‌اند استفاده کنید.
- فقط از روانکندها و مواد کمکی تأییدشده توسط سازنده استفاده کنید.
- با سازنده تماس بگیرید.

### تغییر و تبدیل

تغییرات غیرمجاز یا نامناسب در محصول میتواند به جراحت شخصی، تخریب داراییهای فیزیکی و مشکلات عملکردی منجر شود.

- فقط پس از مشورت با Maschinenfabrik Reinhause GmbH نسبت به تغییر در محصول اقدام کنید.

### قطعات یدکی

قطعات یدکی که توسط Maschinenfabrik Reinhause GmbH تأیید نشده باشند میتوانند به جراحت شخصی یا آسیب به محصول یا نقص عملکردی آن منجر شوند.

- فقط از قطعات یدکی که توسط Maschinenfabrik Reinhause GmbH تأیید شده باشد استفاده کنید.
- با Maschinenfabrik Reinhause GmbH نماس بگیرید.

## 2.4 صلاحیتهای کارکنان

فرد مسئول مونتاژ، راهاندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و بازرسی باید اطمینان حاصل کند که پرسنل واحد شرایط و صلاحیتهای کافی باشند.

### تکنسین برق مجرب

تکنسین برق مجرب دارای صلاحیت فنی است و بنابراین دانش و تجربه لازم را دارد و از استانداردها و مقررات قابل اطلاق به خوبی اطلاع دارد. تکنسین برق مجرب در زمینه‌های زیر نیز مهارت دارد:

- میتواند خطرات بالقوه را مستقلًا شناسایی کند و از آنها پرهیز نماید.
- میتواند روی سیستمهای الکتریکی کار کند.
- مشخصاً برای کار در محیط‌هایی که کار میکند آموزش دیده است.
- باید الزامات مقررات قانونی قابل اطلاق برای پیشگیری از حادثه را برآورده کند.

### تکنسینهای برق آموزشیده

تکنسین برق آموزشیده، دستورالعمل و راهنمایی‌های مرتبط با وظایف محوله و خطرات بالقوه در صورت کاربرد نامناسب و نیز دستگاه‌های محافظه و اقدامات اینمی را از تکنسین برق مجرب دریافت میکند. تکنسین برق آموزشیده منحصرًا تحت راهنمایی و نظارت تکنسین برق مجرب کار میکند.

### اپراتور

اپراتور محصول را مطابق با این فایل فنی استفاده و بهره‌برداری میکند. شرکت بهره‌بردار دستورالعملها و آموزش لازم برای کارهای مشخص و خطرات بالقوه مربوطه ناشی از کاربری نادرست را در اختیار اپراتور قرار میدهد.

### خدمات فنی

قویاً توصیه میکنیم تعمیر و نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی توسط بخش خدمات فنی ما انجام شود. بدین ترتیب از صحت اجسام تمامی امور اطمینان حاصل می‌گردد. اگر تعمیر و نگهداری توسط بخش خدمات فنی ما انجام نمیشود، مطمئن شوید کارکنایی که تعمیر و نگهداری انجام میدهد توسط Maschinenfabrik Reinhause GmbH برای اجسام این کار آموزش دیده باشند و مجوز داشته باشند.

## کارکنان مجاز

کارکنان مجاز برای انجام تعمیر و نگهداری ویژه توسط  
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH آموزش دیده‌اند.

## 2.5 تجهیزات محافظت شخصی

- برای جلوگیری از خطر افتادن سلامت، استفاده از تجهیزات محافظت شخصی ضروری است.
- همواره از تجهیزات محافظت شخصی مناسب برای کار جاری استفاده کنید.
  - هرگز از تجهیزات محافظت شخصی آسیب‌بینده استفاده نکنید.
  - دستورالعملهای مربوط به تجهیزات محافظت شخصی را که در محیط کار ارائه می‌شوند رعایت کنید.

لباس محافظ	لباس کار چسبان با مقاومت پارگی پایین، آستینهای تنگ و بدون بخش‌های آویزان. عمدتاً برای جلوگیری از گیر کردن فرد استفاده کننده به قطعات متحرک دستگاه کاربرد دارد.
کفش ایمنی	برای جلوگیری از افتادن اشیای سنگین و لزعیzen بر روی سطوح لغزنده.
عینک ایمنی	برای محافظت از چشم در برابر پرش قطعات و پاشش مایعات.
نقاب صورت	برای محافظت صورت در برابر پرش قطعات و پاشش مایعات یا سایر مواد خطرناک.
کلاه ایمنی	برای محافظت در برابر افتادن و پرتاپ شدن قطعات و اشیا.
محافظ گوش	برای جلوگیری از بروز آسیب شنوایی.
دستکش ایمنی	برای محافظت در برابر خطرهای مکانیکی، گرمایی و برقی.

جدول 2: تجهیزات محافظت شخصی


# 3 شرح محصول

## 3.1 تپ چنجر تحت بار

### 3.1.1 شرح عملکرد

تپ چنجر تحت بار برای تنظیم نسبت انتقال ترانسفورماتور بدون اختلال در جریان باردهی مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از آن، مواردی مانند نوسانات ولتاژی که در شبکه انتقال قدرت رخ میدهد، خنثی میشود. به این منظور، تپ چنجر تحت بار در ترانسفورماتور جاسازی و به اکتیو بارت ترانسفورماتور وصل میشود.

وقتی دستگاه موتور درایو ضربه (ولتاژ ضربه) کنترلی دریافت کند (مثلًا از رگلاتور ولتاژ)، موقعیت عملکرد تپ چنجر تحت بار را عوض میکند، که در نتیجه نسبت انتقال ترانسفورماتور با الزامات بهرهبرداری غالب مطابقت میباید.




تصویر 1: نمای کلی سیستم ترانسفورماتور دارای تپ چنجر تحت بار نمای کلی سیستم ترانسفورماتور دارای تپ چنجر تحت بار

1	タンク ترانسفورماتور
2	دستگاه موتور درایو
3	درايو شفت عمودي
4	گيربكس انتهائي
5	درايو شفت افقي
6	گيربكس بالامي
7	تپ چنجر تحت بار
8	رله حفاظتی
9	منع ابساط روغن
10	اكتيو بارت ترانسفورماتور

### 3.1.2 تنظیم و نصب/مدلها

نقشه زیر اجزای اصلی تپ چنجر تحت بار را نشان میدهد.

نقشه تفصیلی تپ چنجر تحت بار در بخش نقشههای [بخش 9، صفحه 57] موجود است.




تصویر 2: تپ چنجر تحت بار

سروپوش تپ چنجر تحت بار	۱	دیسک پاره‌شونده	۱
محفظه روغن دایورتر سوئیچ	۴	سر تپ چنجر تحت بار	۳
چنج اور سلکتور	۶	تپ سلکتور	۵
گیربکس بالایی	۸	زانویی	۷

### 3.1.2.1 اتصالات لوله

سر تپ چنجر تحت بار دارای ۴ نوع اتصالات لوله برای منظورهای مختلف است.

بسته به سفارش، بعضی یا همه اتصالات لوله در کارخانه به زانویهای وصل شده‌اند. تمام زانویهای بدون جعبه ترمینال برای سیستم کنترل تعییر تپ را پس از شل کردن حلقه فشاری میتوان آزادانه چرخاند.



تصویر 3: اتصالات لوله همراه با زانویها

### اتصالات لوله Q

اتصالات لوله Q با پوشش فاصله‌ای بسته شده‌اند. سنته به نوع تپ چنجر تحت بار، کابل اتصال دستگاه کنترل تغییر تپ که به صورت گزینه اضافی تحويل می‌شود از داخل اتصالات لوله RD می‌شود.

عملکردهای اتصالات لوله R و Q را میتوانید با یکدیگر جابجا کنید.



### اتصالات لوله S

زانویی روی اتصالات لوله S دارای پیچ تخلیه هوا است و میتواند به لوله‌ای وصل شود که در انتهای آن شیر تخلیه‌ای در کنار تانک ترانسفورماتور در ارتفاع عملکردی قرار داشته باشد. اگر تپ چنجر تحت بار به لوله مکش روغن متصل باشد، تپ چنجر تحت بار را میتوان با اتصالات لوله S کاملاً تخلیه کرد.

### اتصالات لوله R


اتصالات لوله R برای اتصال رله حفاظتی و وصل کردن منبع ابیساط روغن تپ چنجر تحت بار ارائه شده است و میتواند به های اتصالات لوله Q هم استفاده شود.

### اتصالات لوله E2

اتصالات لوله E2 با پوشش فاصله‌ای بسته شده‌اند. این اتصالات وارد مخزن روغن ترانسفورماتور می‌شود که بلا فاصله زیر سر تپ چنجر تحت بار قرار دارد و در صورت نیاز میتواند به لوله جمع‌آوری برای رله بوخهلتز وصل شود. این اتصالات لوله برای منظور دیگری نیز کاربرد دارد، که همان مساوی کردن فشار تانک ترانسفورماتور و محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار است. این کار برای خشک کردن، بر کردن سیال عایق و حملونقل ترانسفورماتور ضروری است.


### 3.1.3 پلاک محصول و شماره سریال

پلاک محصول همراه با شماره سریال روی سریوش تپ چنجر تحت بار قرار دارد.



تصویر 4: پلاک محصول

شماره سریال روی تپ سلکتور هم نوشته شده است.



تصویر 5: شماره سریال

### 3.1.4 دستگاه‌های حفاظتی

تپ چنجر تحت بار مجهز به دستگاه‌های حفاظتی می‌باشد.

#### 3.1.4.1 رله حفاظتی

##### 3.1.4.1.1 شرح عملکرد

رله حفاظتی به مدار قطع دیزناکتور لوب شده است. این رله هنگامی قطع می‌کند که سرعت تعیینشده جریان از سر تپ چنجر تحت بار به منبع انسیاسی روغن به دلیل خطاپی از میزان مجاز تجاوز کند. با جریان مایع عایق شیر یکطره به کار می‌افتد که در موقعیت خاموش (OFF) قرار می‌گیرد. بدینوسیله اتصال کلید مغناطیسی تیغهای به کار می‌افتد، دیزناکتورها قطع می‌کنند و ترانسفورماتور ببرق می‌شود.

رله حفاظتی قسمتی از تپ چنجر تحت بار است که با مایع عایق پوشیده است و مشخصات آن با نسخه مربوطه و قابل اطلاق نشریه-1 IEC 60214-1 انتباق دارد.

عملکردهای دایورتر سوئیچ در طرفیت سوئیچینگ مجاز یا در هنگام اضافه بار مجاز، سبب فعال شدن رله حفاظتی نخواهد شد.




رله حفاظتی نسبت به جریان واکنش نشان میدهد، نه به گازی که در رله حفاظتی جمع شده است. هنگام پر کردن ترانسفورماتور با مایع عایق لازم نیست گاز رله حفاظتی تخلیه شود. جمع شدن گاز در رله حفاظتی عادی است.



### طراحی/نسخهای

#### 3.1.4.1.2


نمای جلو



تصویر 6: رله حفاظتی RS 2001

قطعه برابر سازی فشار	۲	دربچه بازدید	۱
----------------------	---	--------------	---

نمای پشت




تصویر 7: رله حفاظتی RS 2001

پلاک محصول	۲	پریز مصنوعی	۱
------------	---	-------------	---

رله حفاظتی RS 2001/R دربچه بازدید دیگری هم در پشت دارد.



نما از بالا



تصویر 8: رله حفاظتی RS 2001


واشر	۱	اتصال پتانسیل	۲	
۳		دربوش جعبه ترمینال	۴	پیچ بالایی شیاردار برای اتصال پتانسیل
۵		شاسی تست بهرهبرداری (بازنشانی)	۶	پیچ بالایی شیاردار برای صفحه محافظ
۷		صفحه محافظ	۸	شاسی تست خاموش (قطعه تست)
۹		ترمینال اتصالات	۱۰	اتصال کابل
۱۱		قطعه برابر سازی فشار	۱۲	پریز مصنوعی
۱۳		حافظتی		پیچ سیلندری بالایی برای اتصال هادی

رله‌های حفاظتی RS 2003 و RS 2004 به جای اتصال کابل دارای آدپتور NPT 1/2"-14 هستند.



#### 3.1.4.1.3 پلاک محصول


پلاک محصول در پشت رله حفاظتی قرار دارد.



تصویر 9: پلاک محصول

### 3.1.4.1.4 علامتگذاریهای ایمنی

علامتگذاریهای ایمنی زیر روی این محصول استفاده شده‌اند:



تصویر 10: مروری بر علامتگذاریهای ایمنی

هشدار ولتاژ الکتریکی خطرناک	2	اتصال هادی حفاظتی	1
		مطالعه مستندات	3

### 3.1.4.2 دستگاه کنترل فشار DW

#### 3.1.4.2.1 شرح عملکرد

رله فشاری DW 2000 از تپ چنجر تحت بار در برابر افزایش فشارهای غیرمجاز حفاظت می‌کند. رله فشاری در بیرون تپ چنجر تحت بار نصب شده است و با فشارهای استاتیک و دینامیک غیرمجاز در محفظه روغن دایورتر سوئیچ عمل می‌کند.

طراحی رله فشاری بر مبنای استفاده از لوله موجودی قرار دارد که به عنوان فشارسنج کار می‌کند، همراه با فنری که نیروی مخالف را فراهم می‌کند. این قطعه مونتاژی بهطور مکانیکی به حسگر روی میکروسوئیچ متصل است..

حسگر روی میکروسوئیچ با افزایش فشار فعال می‌شود که سریعاً سوئیچ را روی حالت خاموش (OFF) قرار میدهد. این کار باعث فعال شدن دیزئلتکتور می‌شود و ترانسفورماتور را بیبرق می‌کند. حسگر روی میکروسوئیچ پس از عمل کردن باید به صورت دستی دوباره روی حالت اولیه تنظیم شود.

تداخلهای کمانزی باعث عمل کردن رله فشاری نمی‌شوند زیرا فشار لازم برای عمل کردن حاصل نشده است. فشار عمل کردن در کارخانه تنظیم می‌شود و نمیتوان آن را تغییر داد.

رله فشاری به افزایش فشارهای بزرگ سریعتر از رله حفاظتی RS 2001 می‌دهد. رله حفاظتی بخشی از سیستم حفاظتی استاندارد MR است و به صورت استاندارد تحويل می‌شود.

استفاده اضافی از دستگاه نظارت فشار به نصب رله حفاظتی نیز نیاز دارد.

مشخصات و ویژگیهای رله فشاری با نسخه مربوطه و قابل اطلاق نشریه IEC 60214-1 انتطبق دارد.


عملکردهای دایورتر سوئیچ در حداقل طرفیت سوئیچزنی یا در هنگام وجود بار بیش از حد مجاز، سبب لغزش رله فشاری نخواهد شد.

رله فشاری به تغییر فشار واکنش نشان می‌دهد اما به تجمع گاز زیر رله فشاری واکنش نشان نمی‌دهد. جمع شدن گاز در زیر رله فشاری، طبیعی است.

#### 3.1.4.2.2 طراحی/نسخهها


دو نوع رله فشاری وجود دارد:  
DW 2000 - برای نصب عمودی  
DW 2000 - برای نصب افقی

محفظه و دریوش رله فشاری از فلز سبک مقاوم در برابر خوردگی تشکیل شده است.



تصویر 11: سوئیچ با عملکرد آنی و المنت اندازه‌گیری فشار

سوئیچ با عملکرد آنی	۱
المنت اندازه‌گیری فشار	۲



تصویر 12: رله فشاری با دریوش و تهویه هوا

تهویه هوا	۱
دریوش	۲

### 3.1.4.3 دیسک پاره‌شونده

دیسک پاره‌شونده نوعی شیر فشارشکن است که مطابق با IEC 60214-1 کناكت سیگنالدهنده ندارد و درب سریوش تپ چنجر تحت بار قرار گرفته است.

دیسک پاره‌هایی که به فشار بیش از حد تعريفشده‌ای در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار پاسخ میدهد.

#### 3.1.4.4 دستگاه شیر فشار شکن <sup>®</sup>MPREC

در صورت درخواست، MR شیر فشار شکن <sup>®</sup>MPREC از پیش نصب شده‌ای به جای دیسک پاره شونده تحول خواهد داد. این دستگاه به فشار بیش از حد تعريفشده‌ای در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار پاسخ میدهد.

بنابراین تپ چنجر تحت بار نیازمندیهای IEC 60214-1 را از نظر شیر فشارشکن برآورده میکند.

#### 3.1.4.5 دستگاه کنترل تغییر تپ

دستگاه کنترل تغییر تپ هم درایو شفت بین تپ چنجر(های) تحت بار و دستگاه موتور درایو و هم تعویض درست دایورتر سوئیچ را کنترل میکند.

#### 3.1.4.6 پایش دما

دمای سیال عایق در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار توسط سیستم مانیتورینگ دما پایش میشود.

## 3.2 درایو شفت

### 3.2.1 توصیف عملکرد


درايو شفت، اتصال مکانیکی بین درایو و تپ چنجر تحت بار/منحرفکننده است.

گیربکس انتهایی جهت را از عمودی به افقی تغییر میدهد.

در نتیجه، درایو شفت عمودی باید بین درایو و گیربکس انتهایی و درایو شفت افقی بین گیربکس انتهایی و تپ چنجر تحت بار یا منحرفکننده نصب شود.

### 3.2.2 طراحی/نسخهها


درايو شفت از يك لوله مربعی تشکيل شده است و در هر سر با دو گیره اتصال و يك کوبلينگ بولت به انتهای حرکتدهنده یا حرکتگیرنده شفت دستگاهی کوبیل میشود که قرار است به آن وصل میشود.



تصویر 13: اجزای درایو شفت

بست لوله	۱	گیربکس انتهایی	۱
گیره اتصال	۴	تیوب حفاظتی تلسکوپی	۳
کوبلينگ بولت	۶	لوله مربعی	۵
صفحة محافظ	۸	حلقه رابط	۷


### 3.2.2.1 درایو شفت بدون اتصال کاردان و بدون عایق



تصویر 14: درایو شفت بدون اتصال کاردان و بدون عایق (= نسخه استاندارد)

پیکربندی	کمینه V1	یاتاقان میانی
میانه هندل دستی - میانه گیربکس انتهایی (بیشینه انحراف محوری مجاز ۲ درجه)	۵۳۶ میلیمتر	اگر از بیشینه مقدار ۲۴۷۳ میلیمتر تجاوز شود، استفاده از یاتاقان میانی ضرورت میباشد.  $V1 \leq 2473$ میلیمتر (بدون یاتاقان میانی) $V1 > 2473$ میلیمتر (با یاتاقان میانی)


### 3.2.2.2 درایو شفت بدون اتصال کارдан و با عایق



تصویر 15: درایو شفت بدون اتصال کارдан و با عایق (= مدل ویژه)

پیکربندی	کمینه V1	یاتاقان میانی
میانه هندل دستی - میانه گیربکس انتهایی (بیشینه انحراف محوری مجاز ۲ درجه)	۷۰۶ میلیمتر	اگر از بیشینه مقدار ۲۴۷۳ میلیمتر تجاوز شود، استفاده از یاتاقان میانی ضرورت میباشد.  $V1 \leq 2473$ میلیمتر (بدون یاتاقان میانی) $V1 > 2473$ میلیمتر (با یاتاقان میانی)


### 3.2.2.3 درایو شفت با اتصالات کارдан، بدون عایق



تصویر 16: درایو شفت با اتصالات کارдан بدون عایق (=مدل خاص)

پیکربندی	V1 کمینه [میلیمتر]	یاتاقان میانی برای [میلیمتر]
میانه دسته محور - میانه دندۀ مخروطی (بیشینه انحراف محوری مجاز ۳۰ درجه)	798	V1 > ۲۰۶۴

### 3.2.2.4 درایو شفت با اتصالات کارдан، با عایق



تصویر 17: درایو شفت با اتصالات کاردان با عایق (=مدل خاص)

پیکربندی	V1 کمینه [میلیمتر]	یاتاقان میانی برای [میلیمتر]
میانه دسته محور - میانه دنده مخروطی (بیشینه انحراف محوری مجاز ۳۰ درجه)	978	V1 > ۷۷۷

## 4 راهاندازی

### خطر انفجار!

▲ هشدار



گازهای هابل انفجار موجود در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار، ترانسفورماتور، سیستم لولهکشی، منبع انسیساط روغن و ورودی محفظه رطوبتگیر ممکن است آتش بگیرند و منفجر شوند و در نتیجه مرگ یا مصدومیت شدید به همراه داشته باشند.

» مطمئن شوید که هنگام راهاندازی هیچگونه منبع احتراقی مانند شعله آتش مستقیم، سطوح داغ یا جرقه (مثلًا ناشی از تولید الکتریسیته ساکن) در نزدیکی ترانسفورماتور وجود نداشته باشد و رخ ندهد.

» هنگام کار هیچگونه دستگاه الکتریکی را راهاندازی نکنید (برای مثال خطر جرقه ناشی از آچار بکس ضربهای وجود دارد).

» فقط از شیلنگها، لولهها و تجهیزات پمپ رسانا و متصل به زمین که برای مایعات قابل اشتعال تایید شده‌اند استفاده کنید.

### خطر انفجار!

▲ هشدار



بارگذاری بیش از حد روی تپ چنجر تحت بار میتواند منجر به انفجار شود. پاشیده شدن سیال عایق داغ و پرتاب قطعات میتواند باعث مرگ یا جراحتهای جدی شود. احتمال آسیب به اموال بسیار زیاد است.

» مطمئن شوید که به تپ چنجر تحت بار بیش از حد بار وارد نشود.

» مطمئن شوید که استفاده از تپ چنجر تحت بار مطابق با بخش «استفاده صحیح» باشد.

» با انجام اقدامات مناسب از بهره‌برداری‌های خارج از شرایط بهره‌برداری مجاز پیشگیری کنید.

## 4.1 راهاندازی ترانسفورماتور در سایت بهره‌برداری

### 4.1.1 پر کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار با مایع عایق

#### آسیب به تپ چنجر تحت بار!


توجه

سیالات عایق نامناسب باعث آسیب به تپ چنجر تحت بار میشود.

» تنها از سیالات عایق [بخش 8.1.2، صفحه 49] تأییدشده توسط سازنده استفاده کنید.


1. **توجه!** بررسی کنید آیا سریوش تپ چنجر تحت بار فلنجی برای اتصال شیر فشارشکن دارد یا نه. اگر دارد، استفاده از آن بدون شیر فشارشکن مجاز نیست و ممکن است به آسیب دیدن تپ چنجر تحت بار منجر شود.

» شیر فشارشکن تاییدشده برای این تپ چنجر تحت بار را روی سر تپ چنجر تحت بار سوار کنید. مجرای اتصالی بین اتصالات لوله E2 و یکی از اتصالات لوله R, S یا Q وصل کنید تا مطمئن شوید فشار در محفظه روغن دایورتر سوئیچ و ترانسفورماتور هنگام تخلیه یکسان باشد.



تصویر 18: مجرای اتصال میان E2 و Q

3. با استفاده از یکی از دو اتصالات لوله آزاد سر تپ چنجر تحت بار، تپ چنجر تحت بار را با مایع عایق تازه پر کنید.




تصویر 19: اتصالات لوله S و R

4. از محفظه روغن دایورتر سوئیچ نمونه مایع عایق بگیرید.
5. دمای نمونه را بلطفاصله پس از نمونهگیری ثبت کنید.
6. مقاومت عایقی و مقدار آب را در نمونهای با دمای  $(\pm 20)$  درجه سانتیگراد تعیین کنید. مقاومت عایقی و مقدار آب باید با میزان مجاز مشخص شده در اطلاعات فنی مطابقت داشته باشد.

#### 4.1.2 هواگیری سر تپ چنجر تحت بار و لوله مکش روغن


##### 4.1.2.1 هواگیری سر تپ چنجر تحت بار

1. همه شیرهای یک طرفه و دوطرفه را در سیستم لوله کنی باز کنید.
2. سرپیچ روی شیر تخلیه هوای E1 روی سریوش تپ چنجر تحت بار را بردارید.



تصویر 20: سرپیچ

3. برای بلند کردن دسته ولو روی شیر تخلیه هوا E1 و هواگیری سر تپ چنجر تحت بار از پیچگوشتی استفاده کنید.




تصویر 21: دسته ولو

4. شیر تخلیه هوا E1 را با سرپیچ عایق کنید (گشتاور سفت کردن ۱۰ نیوتونمتر).

#### 4.1.2.2 هواگیری لوله مکش روغن روی اتصالات لوله S

1. سرپیچ اتصالات لوله S را بردارید.



تصویر 22: سرپیچ

2. **توجه!** لوله مکش روغنی که کامل هواگیری نشده باشد بهطور قابل ملاحظهای قابلیت عایق بودن تپ چنجر تحت بار به زمین را تضعیف میکند. پیچ تخلیه هوا را باز کنید و لوله مکش روغن را کاملاً هواگیری کنید.

3. پیچ تخلیه هوا را ببندید.  
4. پیچ تخلیه هوا را با سرپیچ عایق کنید.

#### 4.1.3 بررسی دستگاه موتور درایو

##### توجه

##### آسیب به تپ چنجر تحت بار یا منحرفکننده!

آسیب به تپ چنجر تحت بار یا منحرفکننده بهدلیل به کار افتادن تپ چنجر تحت بار یا منحرفکننده بدون مایع عایق.

> مطمئن شوید که تپ سلکتور/منحرفکننده کاملاً در مایع عایق فرو رفته باشند و محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار کاملاً با مایع عایق پر شده باشد.

## آسیب به تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو!

آسیب به تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو به دلیل استفاده نادرست از تجهیز انتقالدهنده موقعیت.

< فقط مدارهای ذکر شده در اطلاعات فنی برای تجهیز انتقالدهنده موقعیت را میتوان به اتصالات مژول انتقالدهنده موقعیت وصل کرد.

< نقطه سوئیچ اور تجهیز انتقالدهنده موقعیت در دستگاه موتور درایو با نقطه سوئیچ اور عملکرد دایورتر سوئیچ یکسان نیست. این مورد به نوع دایورتر سوئیچ بستگی دارد. هنگام برنامه‌بازی پروژه برای قفل کردن مدارها میان دستگاه موتور درایو و تجهیز خارجی (مثلًا دیزناکتور ترانسفورماتور) باید به این نکته توجه کرد.

< بنابراین برای مانیتورینگ خارجی، قفل کردن و مقاصد کنترلی نباید از تجهیز انتقالدهنده موقعیت استفاده کرد، بلکه باید کن tact انتقال موقعیت «تپ چنجر در حال بهره‌برداری» نشانده شده در دیاگرام اتصالات مورد استفاده قرار گیرد.

پیش از بهره‌برداری از ترانسفورماتور، بررسی کنید که دستگاه موتور درایو و تپ چنجر تحت بار درست کویل شده باشند و دستگاه موتور درایو به درستی کار کند.

## آزمایش‌های دستگاه موتور درایو

1. بررسیهای عملکردی را طبق توضیحات مندرج در دستورالعمل بهره‌برداری MR برای دستگاه موتور درایو انجام دهید.

2. **توجه!** دستگاه موتور درایوی که درست کویل شده باشد به تپ چنجر تحت بار آسیب خواهد زد. عملیات تغییر نسب آزمایشی را در همه دامنهای تنظیمات انجام دهید. مطمئن شوید که در هر موقعیت عملکرد، نشاگرها وضعیت تپ دستگاه موتور درایو و تپ چنجر تحت بار (درجه بازدید در سر تپ چنجر تحت بار) مطابقت داشته باشند.

## تست عایق بودن سیمکشی ترانسفورماتور

< به اطلاعات مربوط به تست عایقی سیمکشی ترانسفورماتور در دستورالعملهای بهره‌برداری MR برای دستگاه موتور درایو توجه کنید.

### 4.1.4 بررسی رله حفاظتی

#### 4.1.4.1 بررسی رله حفاظتی (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R, 2001/T, 2003)

✓ پیش از راهاندازی ترانسفورماتور، بررسی کنید که رله حفاظتی به درستی کار کند.

1. اتصال زمین ترانسفورماتور را هم با ولتاژهای بالا و هم با ولتاژهای پایین برقرار کنید. مطمئن شوید که اتصال زمین فعال روی ترانسفورماتور در طول تست جدا نشود.

2. مطمئن شوید که ترانسفورماتور در طول تست برقدار نشود.

3. دستگاه آشنیشانی خودکار را از کار بیندازید.

4. سه پیچ روی دریوش جعبه ترمیナル را شل کنید و دریوش جعبه ترمیナル را بلند کنید.

5. پیچ بالایی شیاردار برای اتصال پتانسیل را بردارید و دریوش جعبه ترمیナル را با سیم بردارید.

6. شاسی تست خاموش را فشار دهید.

7. منطقه خطر ترانسفورماتور را ترک کنید.

8. مطمئن شوید دیزناکتور ترانسفورماتور نمیتواند بسته شود.

« تست محافظت غیرفعال

9. شاسی تست بهره‌برداری را فشار دهید.

10. منطقه خطر ترانسفورماتور را ترک کنید.

11. اگر سوئیچهای عایق‌کننده باز هستند و اتصال زمین ترانسفورماتور از همه طرف برقرار است، دیزناکتور ترانسفورماتور را بیندید.

12. شاسی تست خاموش را فشار دهید.

13. مطمئن شوید دیزناکتور ترانسفورماتور باز باشد.

⇒ تست محافظت غیرفعال

14. شاسی تست «بهره‌برداری (OPERATION)» را فشار دهید تا رله حفاظتی بازشانی شود.

15. سیم دریوش جعبه ترمیナル را در جای خود قرار دهید و با پیچ بالایی شیاردار متحكم کنید.

16 دریوش جعبه ترمینال را اضافه کنید و با پیچها محکم کنید.

#### 4.1.4.2 بررسی رله حفاظتی (RS 2004)

- ✓ پیش از راهاندازی ترانسفورماتور، بررسی کنید که رله حفاظتی به درستی کار کند.
- 1. مطمئن شوید که شیر یکطرفه در موقعیت بهرهبرداری (OPERATION) باشد.
- 2. منطقه خطر ترانسفورماتور را ترک کنید.
- 3. اگر سوئیچهای عایقکننده باز هستند و اتصال زمین ترانسفورماتور از همه طرف برقرار است، دیژنکتور ترانسفورماتور را بیندید.
- 4. شاسی تست خاموش را فشار دهید.
- 5. مطمئن شوید دیژنکتور ترانسفورماتور باز باشد.

« تست محافظت فعال

#### 4.1.5 بررسی رله فشاری

- 1. اتصال زمین ترانسفورماتور را هم با ولتاژهای بالا و هم با ولتاژهای پایین برقرار کنید. مطمئن شوید که اتصال زمین فعال روی ترانسفورماتور در طول تست جدا نشود.
- 2. مطمئن شوید که ترانسفورماتور در طول تست برقدار نشود.
- 3. دستگاه آتشنشانی خودکار را از کار بیندازید.
- 4. دریوش را بردارید.
- 5. حسگر روی میکروسوئیج را فعال کنید.
- « حسگر در حالت خاموش (OFF) است.
- 6. منطقه خطر ترانسفورماتور را ترک کنید.
- 7. مطمئن شوید دیژنکتور ترانسفورماتور نمیتواند بسته شود.
- « تست محافظت غیرفعال
- 8. حسگر روی میکروسوئیج را فعال کنید.
- « حسگر در موقعیت بهرهبرداری (OPERATION) است.
- 9. منطقه خطر ترانسفورماتور را ترک کنید.
- 10 اگر سوئیچهای عایقکننده باز هستند و اتصال زمین ترانسفورماتور از همه طرف برقرار است، دیژنکتور ترانسفورماتور را بیندید.
- 11. حسگر روی میکروسوئیج را فعال کنید.
- « حسگر در حالت خاموش (OFF) است.
- 12 مطمئن شوید دیژنکتور ترانسفورماتور باز باشد.

« تست محافظت فعال.

- 13 حسگر روی میکروسوئیج را فعال کنید تا رله فشاری بازنشانی شود.

« حسگر در موقعیت بهرهبرداری (OPERATION) است.

- 14 درب سریوش را محکم کنید.

#### 4.1.6 راهاندازی ترانسفورماتور

- ✓ کناتکت سیگنالدهی برای پایینتر رفتن از سطح حداقل سیال عایق در منبع ابساط روغن تپ چنجر تحت بار به مدار قطع دیژنکتور لوب شده است.
- ✓ رله حفاظتی و دستگاههای محافظت دیگر به مدار قطع دیژنکتور لوب شده‌اند.
- ✓ دستگاه موتور درایو و همه دستگاههای محافظت به درستی کار میکنند و آماده استفاده هستند.
- ✓ محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار کاملاً با سیال عایق پر شده است.
- ✓ همه شیرهای قطع بین تپ چنجر تحت بار و منبع ابساط روغن تپ چنجر تحت بار باز هستند.

1. تراسیفورماتور را روشن کنید.
2. **توجه!** جریانهای هجومی ضربهای میتوانند بسیار بیشتر از جریان اسمی تراسیفورماتور باشند و منجر به مسیرهای جریان با اشکال منحنی نامنقارن و غیرسینوسی شوند و بدینترتیب تپ چنجر تحت بار را در طول عملکرد دایورتر سوئیچ تحت بار اضافی قرار دهند. عملیات تعییر تپ را فقط هنگامی انجام دهید که جریان هجومی ضربهای فروکش کرده باشد، چه در حالت بدون بار و چه در شرایط باردهی.

# 5 بهره‌برداری

## 5.1 بهره‌برداری از دستگاه موتور درایو با هندل دستی

### خطر انفجار!

▲ هشدار



- بهره‌برداری غیرمجاز از دستگاه موتور درایو با هندل دستی ممکن است منجر به مرگ یا جراحت جدی شود.
- > اگر فک میکنید ترانسفورماتور یا تپ چنجر تحت بار / منحرفکننده ایرادی دارد، هرگز پیش از قطع کردن ترانسفورماتور از دستگاه موتور درایو به صورت الکتریکی با هندل دستی بهره‌برداری نکنید.
  - > هرگز از هندل دستی برای تکمیل عملیات تغییر تپ که به صورت الکتریکی شروع شده ولی کاملاً به پایان رسیده است، استفاده نکنید.
  - > اگر هندل دستی به سختی حرکت میکند، باید استفاده از آن را متوقف کنید.
  - > هنگام بهره‌برداری از دستگاه موتور درایو با هندل دستی، هرگز جهت چرخش را برعکس نکنید.
  - > اگر کوچکترین تردیدی درباره درست بودن شرایط کاری تپ چنجر تحت بار / منحرفکننده یا دلیل خطایی که در دستگاه موتور درایو رخ داده دارید، فوراً با بخش خدمات فنی Maschinenfabrik Reinhhausen GmbH تماس بگیرید.
  - > برای بهره‌برداری دستی از دستگاه موتور درایو، فقط از هندل دستی نصب شده روی دستگاه موتور درایو استفاده کنید.

برای اطلاعات درباره اصلاح خطاهای، به فصل «رفع ایراد» مراجعه کنید.

### بهره‌برداری عادی

هنگام بهره‌برداری عادی، نیازی نیست که دستگاه را با هندل دستی بهره‌برداری کنید. هندل دستی بیشتر هنگام نصب و برای تستهای کارخانه ترانسفورماتور مورد نیاز است.

استفاده از هندل دستی برای بهره‌برداری از دستگاه موتور درایو مجاز است اگر ترانسفورماتور جدا شده باشد، مانند هنگام فعالیتهای تعمیر و نگهداری، اگر ترانسفورماتور یا تپ چنجر تحت بار / منحرفکننده ایراد قابل تشخیصی نداشته باشند و عملیات تغییر تپ پیشین درست به پایان رسیده باشد.

### مورد استثنای بهره‌برداری اضطراری

یک بهره‌برداری، هنگامی بهره‌برداری اضطراری در نظر گرفته میشود که عملیات تغییر تپ هنگام برقدار بودن ترانسفورماتور علیرغم وجود ایراد در دستگاه موتور درایو مطلقاً ضروری باشد. در این حالت، حتماً هشدارهای متروک در زیر را مورد توجه قرار دهید.

#### بهره‌برداری از دستگاه موتور درایو با هندل دستی

برای انجام عملیات تغییر تپ با هندل دستی، به شرح زیر عمل کنید:

1. در بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو را باز کنید.

2. کلید محافظ موتور Q1 را خاموش کنید (وضعیت 0).

3. هندل دستی نصب شده در دستگاه موتور درایو را در روزنه هندل دستی واقع در صفحه سریوشن بالایی وارد کنید.

« کلید قفل داخلی تعیین شده برای هندل دستی باعث قطع مدار موتور در دو قطب میشود. مدار کنترل قطع نخواهد شد.

4. **توجه!** آسیب به تپ چنجر تحت بار به دلیل عملیات تغییر تپ به درستی به پایان رسیده است. در یک جهت با هندل دستی بچرخانید تا عفریه یک دور کامل در نشانگر تغییر تپ بچرخد و دوباره در موقعیت میانی منطقه خاکستربرنگ در نشانگر تغییر تپ قرار گیرد.

« عملیات تغییر تپ به پایان رسید.

5. هندل دستی را در پیاوید و به گیره نصب آن برگردانید.

6. کلید محافظ موتور Q1 را روشن کنید (موقعیت 1).

7. در بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو را بیندید.

# ۶ رفع ایراد

## خطر انفجار!

▲ هشدار



گازهای فاصل افخار زیر سریوش تپ چنجر تحت بار میتوانند آتش بگیرند و منفجر شوند و باعث جراحتهای جدی یا مرگ شوند.

- > مطمئن شوید که هیچگونه منبع احتراقی مانند شعله آتش مستقیم، سطوح داغ یا جرقه (مثلآ ناشی از تولید الکتریسیته ساکن) در نزدیکی دستگاه وجود نداشته باشد و رخ ندهد.
- > پیش از برداشتن سریوش تپ چنجر تحت بار، برق تمام مدارهای فرعی را قطع کنید (برای مثال، دستگاه کنترل تغییر تپ، شیر فشارشکن، رله فشاری).
- > هنگام کار هیچگونه دستگاه الکتریکی را راهاندازی نکنید (برای مثال خطر جرقه ناشی از آجار بکس ضربهای وجود دارد).

## آسیب به تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور!

توجه

چنانچه رله حفاظتی یا دیگر دستگاههای محافظ عمل کنند، آسیب به تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور قابل پیشیبینی است. ترانسفورماتور نباید بدون بازرسی اولیه برقدار شود.

- > چنانچه رله حفاظتی یا دیگر دستگاههای محافظ عمل کرده‌اند، تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور را بررسی کنید.

- > دوباره از تجهیزات استفاده نکنید مگر اینکه مطمئن شوید آسیبی به تپ چنجر تحت بار یا ترانسفورماتور وارد نشده است.

## آسیب به دستگاه موتور درایو!

توجه

آسیب به دستگاه موتور درایو به دلیل تقطیر در بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو.

- > بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو را همیشه کاملاً بسته نگهدازید.
- > در صورت توقف بهره‌برداری به مدت بیش از ۲ هفته، گرمکن را در دستگاه موتور درایو وصل کنید و به کار بیندازید. اگر این کار ممکن نیست (برای مثال هنگام حملونقل)، مواد آبزدایی به مقدار کافی در بدنه حفاظتی قرار دهید.

جدول زیر به منظور کمک برای شناسایی و در صورت امکان، تصحیح خطاهای تهیه شده است.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به دستورالعمل بهره‌برداری رله حفاظتی یا دستگاه محافظ مربوطه مراجعه کنید.

اگر ایرادی در تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو وجود داشته باشد که نمیتوان سریع و آسان در محل برطرف کرد، یا اگر رله حفاظتی یا دستگاه محافظ دیگری از کار افتاده است، لطفاً به نماینده مجاز MR یا سازنده ترانسفورماتور خبر دهید یا مستقیماً با MR به این نشانی تماس بگیرید:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  
 Technical Service  
 Postfach 12 03 60  
 93025 Regensburg  
 Germany  
 +49 94140 90-0  
 نمبر: +49 9 41 40 90-7001  
 رابیانمه: service@reinhausen.com  
 اینترنت: www.reinhausen.com

شرح ایراد	اقدام
عمل کردن رله حفاظتی	«عمل کردن رله حفاظتی و راهاندازی دوباره ترانسفورماتور» را ببینید. با MR نیز تماس بگیرید.
عمل کردن شیر فشارشکن (برای مثال، MPreC®)	تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور باید بررسی شوند. بسته به دلیل عمل کردن، اندازه‌گیریها و بررسیهای لازم را روی ترانسفورماتور انجام دهید. برای بررسی تپ چنجر تحت بار با MR تماس بگیرید.
عمل کردن رله فشاری (برای مثال 2000 DW)	«عمل کردن رله فشاری و برگرداندن ترانسفورماتور به بهره‌برداری» را ببینید. با MR نیز تماس بگیرید.

اقدام	شرح ایراد
وقتی دستگاه کنترل تغییر تپ فعال شده باشد، دستگاه موتور درایو را دیگر نمیتوان با برق به کار انداخت. بهرهبرداری دستی از دستگاه موتور درایو بهوسیله هندل دستی هنگام روشن بودن ترانسفورماتور منمنع است. تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور باید بررسی شوند. بسته به دلیل عمل کردن، اندازهگیریها و بررسیهای لازم را روی ترانسفورماتور انجام دهید. برای بررسی تپ چنجر تحت بار با MR تماس بگیرید.	فعالسازی دستگاه کنترل تغییر تپ
تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور باید بررسی شوند. بسته به دلیل عمل کردن، اندازهگیریها و بررسیهای لازم را روی ترانسفورماتور انجام دهید. برای بررسی تپ چنجر تحت بار با MR تماس بگیرید.	فعالسازی دیسک پارهشونده در سرپوش تپ چنجر تحت بار
فصل «رفع ایراد» را در دستورالعمل های بهرهبرداری دستگاه موتور درایو ببینید	قطع شدن کلید محافظ موتور در دستگاه موتور درایو
سیستم لولهای (لولهای و غیره) و سر تپ چنجر تحت بار را از نظر نشتی بررسی کنید. سطح و کیفیت سیال عایق دایورتر سوئیچ را مطابق با دستورالعمل بهرهبرداری تپ چنجر تحت بار بررسی کنید. اگر سطح آن از مقادیر مجاز پایینتر آمده باشد، با MR هم تماس بگیرید.	قطع شدن کنکات سیگنالدهی که نشان میدهد میزان سیال عایق از سطح حداقل در منبع انبساط روغن تپ چنجر تحت بار پایینتر رفته است
تپ چنجر تحت بار موقعیت تپ را عوض نمیکند (کندی عملکرد، کلیدهای بالا و پایین بردن کار نمیکنند، صدای عملکرد دایورتر سوئیچ شنیده نمیشود)	با MR تماس بگیرید.
با وجود تغییر موقعیت دستگاه موتور درایو، تغییری در ولتاژ ترانسفورماتور دیده نمیشود	با MR تماس بگیرید.
با MR تماس بگیرید.	نشانگر وضعیت تپ روی دستگاه موتور درایو و تپ چنجر تحت بار تفاوت دارد
از نصب درست درایو شفت مطابق با دستورالعمل بهرهبرداری آن مطمئن شوید. مطمئن شوید گیرهای شلنگ و صفحهای محافظ درست در جای خود نشسته باشند. در صورت صدا کردن دستگاه موتور درایو با MR تماس بگیرید.	هنگام تغییر موقعیت تپ، در درایو شفت یا دستگاه موتور درایو سروصدا شنیده میشود
در صورت امکان دادهها را بخوانید و همراه با کد خطاب رای MR بفرستید.	پیام قرمز روی واحد پایش
سازنده ترانسفورماتور را مطلع سازید.	هشدار دادن یا قطع شدن رله بوخهلتز روی ترانسفورماتور
با شرکت سازنده ترانسفورماتور و در صورت نیاز MR تماس بگیرید و مقادیر اندازهگیری را ارائه کنید.	انحراف از مقدار مطلوب هنگام اندازهگیری مقاومت سیمپیچ ترانسفورماتور
با شرکت سازنده ترانسفورماتور و در صورت نیاز MR تماس بگیرید و مقادیر اندازهگیری را ارائه کنید.	انحراف از مقدار مطلوب هنگام آنالیز گازهای حلشده در روغن (روغن ترانسفورماتور)
با شرکت سازنده ترانسفورماتور و در صورت نیاز MR تماس بگیرید و مقادیر اندازهگیری را ارائه کنید.	انحراف از مقدار مطلوب هنگام تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور
سیال عایق را عوض کنید، درجه تنفس منع انبساط روغن تپ چنجر تحت بار را بررسی کنید.	انحراف از میزان مجاز مقادیر سیال عایق

جدول 3: رفع ایراد

## 6.1 عمل کردن رله حفاظتی و راهاندازی دوباره ترانسفورماتور

### خطر انفجار!

⚠ هشدار



- گازهای قابل انفجار موجود در رله حفاظتی میتوانند آتش بگیرند و منفجر شوند و باعث جراحتهای جدی یا مرگ شوند.
- > پس از خاموش کردن ترانسفورماتور، پیش از شروع هر کار دیگری روی رله حفاظتی ۱۵۰ دقیقه صبر کنید تا گازها فرصت خارج شدن داشته باشند.
  - > مطمئن شوید که هیچگونه منبع احترافی مانند شعله آتش مستقیم، سطوح داغ یا جرقه (مثلاً ناشی از تولید الکتریسیته ساکن) در نزدیکی دستگاه وجود نداشته باشد و رخ ندهد.
  - > پیش از شروع به کار، برق تمام مدارهای فرعی را قطع کنید.
  - > هنگام کار هیچگونه دستگاه الکتریکی را راهاندازی نکنید (برای مثال خطر جرقه ناشی از آچار بکس ضربهای وجود دارد).

### خطر مرگ یا مصدومیت شدید!

⚠ هشدار



- خطر مصدومیت جدی یا مرگ چنانچه تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور به میزان کافی تست نشده باشند.
- > پس از عمل کردن رله حفاظتی، حتماً برای بررسی تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور با Maschinenfabrik Reinhauseن تماس بگیرید.
  - > فقط هنگامی دوباره از تجهیز استفاده کنید که مطمئن شوید آسیبی به تپ چنجر تحت بار یا ترانسفورماتور وارد نمیشود.

هنگامی که دیزکتورها توسط رله حفاظتی قطع شده‌اند، به شرح زیر عمل کنید:

1. زمان قطع شدن را مشخص کنید.

2. موقعیت عملکرد تپ چنجر تحت بار را تعیین کنید.

3. برای احتیاط، دستگاه موتور درایو را با قطع کلید محافظ موتور مسدود کنید تا کسی نتواند تپ چنجر تحت بار را با کنترل از راه دور به کار بیندازد.

4. سریوش تپ چنجر تحت بار را بررسی کنید. اگر مایع عایق نشت میکند، فوراً شیر توقف منع انسیاط روغن را بیندید.

5. بررسی کنید که شیر یکطرفه رله حفاظتی در کدامیک از وضعیت‌های خاموش (OFF) یا بهره‌برداری (OPERATION) قرار دارد.

### 6.1.1 شیر یکطرفه در موقعیت بهره‌برداری

اگر شیر یکطرفه در وضعیت بهره‌برداری (OPERATION) قرار دارد، ممکن است ابرادی در مدار قطع وجود داشته باشد. در این حالت مدار قطع را بررسی کنید. اگر نمیتوانید دلیل عمل کردن رله حفاظتی را روشن کنید، حتماً با Maschinenfabrik Reinhauseن برای بررسی تپ چنجر تحت بار تماس بگیرید.

### 6.1.2 شیر یکطرفه در موقعیت خاموش

توجه داشته باشید که رله حفاظتی RS 2004 سازوکار بازنیانی خودکار دارد، بدین معنا که شیر یکطرفه پس از عمل کردن در موقعیت خاموش (OFF) باقی نمیماند. اگر رله حفاظتی RS 2004 بر اثر خطای در مدار قطع عمل نکرده است، برای RS 2004 هم به شرح زیر عمل کنید.



اگر شیر یکطرفه در موقعیت خاموش (OFF) قرار دارد، به شرح زیر عمل کنید:

1. مطمئن شوید که ترانسفورماتور در هیچ شرایطی روشن نشود.

2. با Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH تماس بگیرید و اطلاعات زیر را ارائه کنید:

« شماره سریال رله حفاظتی و تپ چنجر تحت بار

« بار ترانسفورماتور در لحظه قطع چقدر بود؟

« تپ چنجر تحت بار بلافتسله پیش از یا در هنگام قطع جابهجا شده بود؟

« هیچکی از دستگاههای محافظ دیگر ترانسفورماتور در شبکه در حال انجام بوده است؟

« در لحظه قطع، عملکردهای تغییر تپ (سوئیچینگ) در شبکه در حال انجام بوده است؟

« در لحظه قطع، ولتاژهای بیش از حد ثبت شده است؟

3. اقدامات بعدی را با توافق Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH انجام دهید.

### 6.1.3 راهاندازی دوباره ترانسفورماتور

وقتی دلیل عمل کردن رله حفاظتی تعیین و رفع شد، میتوانید ترانسفورماتور را دوباره راهاندازی کنید.

1. رله حفاظتی را بررسی کنید [بخش 4.1.4.1، صفحه 28].

2. ترانسفورماتور را راه بیندازید.

## 6.2 عمل کردن رله فشاری و برگرداندن ترانسفورماتور به بهره برداری

⚠ هشدار



### خطر مرگ یا مصدومیت شدید!

خطر مصدومیت جدی یا مرگ چنانچه تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور به میزان کافی تست نشده باشند.

» پس از قطع شدن رله فشاری، حتماً برای بررسی تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور با Maschinenfabrik Reinhausen تماس بگیرید.

» فقط هنگامی دوباره از تجهیز استفاده کنید که مطمئن شوید آسیبی به تپ چنجر تحت بار یا ترانسفورماتور وارد نمیشود.

هنگامی که دیزکتور توسط رله فشاری قطع شده است، به شرح زیر عمل کنید:

1. زمان قطع شدن را مشخص کنید.

2. موقعیت عملکرد تپ چنجر تحت بار را تعیین کنید.

3. برای احتیاط، دستگاه موتور درایو را با قطع کلید محافظ موتور مسدود کنید تا کسی نتواند تپ چنجر تحت بار را با کنترل از راه دور به کار بیندازد.

4. سریوش تپ چنجر تحت بار را بررسی کنید. اگر سیال عایق نشت میکند، فوراً شیر توقف منبع انسیساط رونم را بینددید.

5. بررسی کنید آیا حسگر رله فشاری در وضعیت خاموش (OFF) یا بهره برداری (OPERATION) قرار دارد.

### 6.2.1 حسگر در موقعیت بهره برداری (OPERATION)

اگر حسگر در وضعیت بهره برداری (OPERATION) قرار دارد، ممکن است خطابی در مدار قطع وجود داشته باشد. در این حالت مدار قطع را بررسی کنید. اگر نمیتوانید دلیل عمل کردن رله فشاری را روشن کنید، حتماً برای بررسی تپ چنجر تحت بار با Maschinenfabrik Reinhausen تماس بگیرید.

### 6.2.2 حسگر در حالت خاموش (OFF)

اگر حسگر در وضعیت «خاموش» (OFF) قرار دارد، به شرح زیر عمل کنید:

1. مطمئن شوید که ترانسفورماتور در هیچ شرایطی روشن نشود.

2. با Maschinenfabrik Reinhausen GmbH تماس بگیرید و اطلاعات زیر را ارائه کنید:

« بار ترانسفورماتور در لحظه قطع چقدر بود؟

« آیا بلافارسله پیش از یا در هنگام قطع، عملیات تغییر تپ روی تپ چنجر تحت بار انجام میشده است؟

« هیچیک از دستگاههای محافظ دیگر ترانسفورماتور در لحظه قطع واکنش نشان دادند؟

« در لحظه قطع، عملکردهای تغییر تپ (سوئیچینگ) در شبکه در حال انجام بوده است؟

« در لحظه قطع، ولتاژهای پیش از حد ثبت شده است؟

« فیشار ثابت شیر فشارشکن چقدر است (تفاوت فیشار بین سطح روغن موجود در منبع انسیساط روغن تپ چنجر تحت بار و شیر فشارشکن؟

3. اقدامات بعدی را با توافق Maschinenfabrik Reinhausen GmbH اجرا دهید.

### 6.2.3 راهاندازی دوباره ترانسفورماتور

وقتی دلیل عمل کردن رله فشاری تعیین و رفع شد، میتوانید ترانسفورماتور را دوباره راهاندازی کنید.

1. مطمئن شوید حسگر روی میکروسوئیچ در موقعیت بهره برداری (OPERATION) باشد.

2. ترانسفورماتور را راه بیندازید.

# 7 تعمیر و نگهداری

## شوك الکتریکی!

⚠ خطر



- ترانسفورماتور برقدار میتواند منجر به مرگ یا صدمات جدی شود.
- ترانسفورماتور را هم با ولتاژهای بالا و هم با ولتاژهای پایین خاموش کنید.
- ترانسفورماتور را قفل کنید تا از راهاندازی ناخواسته آن پیشگیری شود.
- اطمئن شوید همه چیز ببرق شده باشد.
- همه ترمینالهای ترانسفورماتور را بهشکلی قابل مشاهده به زمین وصل کنید (سیمهای اتصال زمین، قطعکندهای اتصال زمین) و آنها را اتصال کوتاه کنید.
- قطعات برقدار مجاور را بیوشانید و کاملاً از محیط کار جدا کنید.

## شوك الکتریکی!

⚠ خطر



- کار روی تپ چنجر تحت بار وقتی اجزای تپ چنجر تحت بار برقدار است میتواند منجر به مرگ با جراحتهای جدی شود.
- برق تمام مدارهای فرعی را قطع کنید (مانند، دستگاه کنترل تغییر تپ، شیر فشارشکن، رله فشاری).
- اطمئن شوید همه چیز ببرق شده باشد.

## خطر انفجار!

⚠ هشدار



- گازهای قابل انفجار موجود در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار، ترانسفورماتور، سیستم لولهکشی، منبع انسساط روغن و ورودی محفظه رطوبتگیر ممکن است آتش بگیرد و منفجر شوند و در نتیجه مرگ یا مصدومیت شدید به همراه داشته باشند.
- اطمئن شوید که هیچگونه منع احترافی مانند شعله آتش مستقیم، سطوح داغ یا جرقه (مثلاً ناشی از تولید الکتریسیته ساکن) در نزدیکی ترانسفورماتور وجود نداشته باشد و رخ ندهد.
- هیچگونه دستگاه الکتریکی را راهاندازی نکنید (برای مثال خطر جرقه ناشی از آچار بکس ضربهای وجود دارد).
- فقط از شیلنگها، لولهها و تجهیزات پمپ رسانا و متصل به زمین که برای مایعات قابل اشتعال تأیید شده‌اند استفاده کنید.

## آسیب به دستگاه موتور درایو!

توجه

- آسیب به دستگاه موتور درایو به دلیل تقطیر در بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو.
- بدنه حفاظتی دستگاه موتور درایو را همیشه کاملاً بسته نگهدارید.
- در صورت توقف بهره‌برداری به مدت بیش از ۲ هفته، گرمنک را در دستگاه موتور درایو وصل کنید و به کار بیندازید. اگر این کار ممکن نیست (برای مثال هنگام حملونقل)، مواد آبزدایی به مقدار کافی در بدنه حفاظتی قرار دهید.

## 7.1 بازرسی

نظرات و پایش تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو/کابینت کنترل به بازرسیهای چشمی گاهیهگاه و نظرات بر کیفیت سیال عایق محدود است. با هدف اثربخشی بالاتر میتوان این بازرسیهای چشمی را همزمان با بررسیهای معمول ترانسفورماتور انجام داد.

اقدام	فاصله زمانی
درزگیر درب، بوشینگهای کابل و تهویه هوای بدنه دستگاه موتور درایو/کابینت کنترل را بررسی کنید.	سالیانه
نقاط درزگیر سر تپ چنجر تحت بار، رله حفاظتی و لوله‌های اتصال را بررسی کنید.	سالیانه
عملکرد صحیح گرمکن الکتریکی نصب شده در بدنه دستگاه موتور درایو/کابینت کنترل را بررسی کنید.	سالیانه
عملکرد صحیح رله حفاظتی [بخش 4.1.4، صفحه 28] را بررسی کنید.	سالیانه

فاصله زمانی	اقدام
سالیانه	بررسی کنید که دریچه تنفس (سیلیکاژل) منع انبساط روغن تپ چنجر تحت بار در وضعیت بینقص باشد.
هر 2 سال	کیفیت سیال عایق تپ چنجرهای تحت باری را که در موقعیتهای بهجز نقطه نول سیمپیچها (کلاس 2 مطابق با IEC 60214-1) نصب شده‌اند، بررسی نمایید. 1. از محفظه روغن دایورتر سوئیچ نمونه سیال عایق بگیرید. 2. دمای نمونه (سیال عایق) را بلاfacسله پس از نمونه‌گیری ثبت کنید. 3. مقاومت عایقی و مقدار آب را در سیال عایق با دمای ( $\pm 5$ ) درجه سانتیگراد تعیین کنید. مقاومت عایقی و مقدار آب باید با مقادیر مجاز مشخص شده در اطلاعات فنی مطابقت داشته باشد. اگر این مقادیر با مقادیر مجاز مطابقت ندارند، سیال عایق را مطابق با فصل «تعویض سیال عایق» تعویض کنید.
هر 7 سال	کیفیت سیال عایق تپ چنجرهای تحت باری را که در موقعیت نقطه نول سیمپیچها (کلاس 1 مطابق با IEC 60214-1) نصب شده‌اند، بررسی نمایید. 1. از محفظه روغن دایورتر سوئیچ نمونه سیال عایق بگیرید. 2. دمای نمونه (سیال عایق) را بلاfacسله پس از نمونه‌گیری ثبت کنید. 3. مقاومت عایقی و مقدار آب را در سیال عایق با دمای ( $\pm 5$ ) درجه سانتیگراد تعیین کنید. مقاومت عایقی و مقدار آب باید با مقادیر مجاز مشخص شده در اطلاعات فنی مطابقت داشته باشد. اگر این مقادیر با مقادیر مجاز مطابقت ندارند، سیال عایق را مطابق با فصل «تعویض سیال عایق» تعویض کنید.

جدول 4: برنامه بازررسی

## 7.2 فاصله‌های زمانی سرویس و نگهداری

### فاصله‌های زمانی سرویس و نگهداری بدون سیستم دیدهبانی MR خطر انفجار!

اگر کارهای عقباً قاتده تعمیر و نگهداری بلاfacسله انجام نشود، این موضوع ممکن است به دلیل مواردی همچون اتصال کوتاه تدریجی منجر به مرگ یا مصدومیت جدی شود.  
-> رعایت فاصله‌های زمانی زیر برای تعمیر و نگهداری الزامی است.

⚠ هشدار




اگر از تپ چنجر تحت بار بدون سیستم دیدهبانی MR بهره‌برداری می‌کنید، فاصله‌های زمانی زیر برای سرویس و نگهداری صدق می‌کنند.

فاصله زمانی	اقدام
پس از ۳۰۰,۰۰۰ عملیات تغییر تپ (سوئیچینگ) (بر اساس کنتور دستگاه موتور درایو)	سرویس و نگهداری تپ چنجر تحت بار برای این کار با بخش خدمات فنی [ابخش 6، صفحه 32] تماس Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH بگیرید.
پس از هر ۱.۲ میلیون عملیات تغییر تپ (سوئیچینگ) (بر اساس کنتور دستگاه موتور درایو)	سرویس و نگهداری تپ سلکتور برای این کار با بخش خدمات فنی [ابخش 6، صفحه 32] تماس Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH بگیرید.
پس از هر ۱.۲ میلیون عملیات تغییر تپ (سوئیچینگ) (بر اساس کنتور دستگاه موتور درایو)	تعویض دایورتر سوئیچ یدکی. برای این کار با بخش خدمات فنی [ابخش 6، صفحه 32] تماس Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH بگیرید.
پس از ۳.۶ میلیون عملیات تغییر تپ (سوئیچینگ) (بر اساس کنتور دستگاه موتور درایو)	تعویض تپ چنجر تحت بار. در این زمینه با تماس Maschinenfabrik Reinhauseن GmbH بگیرید.

جدول 5: برنامه سرویس و نگهداری بدون سیستم دیدهبانی MR

برچسب داخل در دستگاه موتور درایو TAPMOTION® ED نیز فاصله‌های زمانی سرویس و نگهداری مربوطه را مشخص می‌کند.



تصویر 23: برچسب نشانده‌نده فاصله‌های زمانی سرویس و نگهداری

### فاصله‌های زمانی سرویس و نگهداری با سیستم دیدهبانی MR خطر انفجار!

هشدار

- اگر کارهای عقباً قاتاده تعمیر و نگهداری بلا فاصله انجام نشود، این موضوع ممکن است به دلیل مواردی همچون اتصال کوتاه تدریجی منجر به مرگ با مصدومیت جدی شود.
- > وقتی سیستم پایش MR هشدار تعمیر و نگهداری داد، هر چه زودتر با بخشن خدمات فنی Maschinenfabrik Reinhausen GmbH تماس بگیرید.
  - > هنگام خطا یا توقف سیستم پایش MR، فاصله‌های زمانی تعمیر و نگهداری را چنانکه در برنامه تعمیر و نگهداری بدون سیستم پایش MR مشخص شده است، رعایت کنید.



اگر از تپ چنجر تحت بار با سیستم دیدهبانی MR بهره‌برداری می‌کنید، فاصله‌های زمانی نمایشداده شده توسط سیستم دیدهبانی MR صدق می‌کنند. اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم دیدهبانی MR در دستورالعمل بهره‌برداری ارائه شده است.

## 7.3 تعویض مایع عایق

توجه

### آسیب به تپ چنجر تحت بار!

- قطعات ریز در محفظه روغن دایورتر سوئیچ می‌تواند دایورتر سوئیچ یدکی را مسدود کند و در نتیجه باعث آسیب به تپ چنجر تحت بار شود.
- > مطمئن شوید قطعه‌های در محفظه روغن دایورتر سوئیچ نیافتد.
  - > بررسی کنید همه قطعات ریز در نظر گرفته شده باشند.

چنانچه مقاومت عایقی و مقدار آب مطابق با مقادیر مجاز مشخص شده در اطلاعات فنی نیستند، مایع عایق موجود در محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار را تعویض کنید.

### 7.3.1 بردن تپ چنجر تحت بار به موقعیت تنظیم

1. موقعیت عملکرد کنونی تپ چنجر تحت بار را یادداشت کنید.
2. تپ چنجر تحت بار را به موقعیت تنظیم ببرید. موقعیت تنظیم در دیاگرام اتصالات تپ چنجر تحت بار همراه با محموله نشان داده شده است.

### 7.3.2 برداشتن درایو شفت افقی


آسیب به تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور!

توجه

آسیب به تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور در صورت راهاندازی دستگاه موتور درایو در حالتی که کوپل نشده باشد!


- > هرگز دستگاه موتور درایو را هنگامی که درایو شفت افقی برداشته شده است، راهاندازی نکنید.
- > برای احتیاط، با به کار انداختن کلید محافظ موتور، راهاندازی الکتریکی دستگاه موتور درایو را مسدود کنید (دستورالعمل بهربرداری «Tapmotion® ED» را ببینید).

1. بستهای لوله صفحه محافظ درایو شفت افقی را شل کنید و صفحه محافظ را بردارید.




تصویر 24: برداشتن صفحه محافظ

2. بسته به نسخه، ۴ یا ۶ پیچ روی گیرهای اتصال به گیریکس بالایی و گیریکس انتهایی را شل کنید.



تصویر 25: شل کردن گیرهای اتصال

3. درایو شفت افقی را بردارید. مطمئن شوید کوبلینگ بولتها را شل نکرده باشد.




تصویر 26: برداشتن درایو شفت


### 7.3.3 خالی کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ و منبع انبساط روغن

1. مطمئن شوید شیر قطع بین تپ چنجر تحت بار و منبع انبساط روغن باز باشد.
2. سریچ روی شیر تخلیه هوای E1 روی سریوش تپ چنجر تحت بار را بردارید.
3. برای بلند کردن دسته و لو روی شیر تخلیه هوای E1 از بیچگوشتی استفاده کنید.  
« گازهای زیر سریوش تپ چنجر تحت بار تخلیه میشود. هنگام انجام این کار مطمئن شوید تهویه کافی داشته باشید.
4. وقتی گاز تخلیه شد و سیال عایق در حال خارج شدن از شیر تخلیه هوا است، این شیر را بندید.
5. شیر قطع بین تپ چنجر تحت بار و منبع انبساط روغن را ببندید.
6. شیر تخلیه هوا را دوباره باز کنید و تقریباً 5-10 لیتر سیال عایق از اتصالات لوله S را تخلیه کنید تا جایی که سیال عایقی در قسمت زیر سریوش تپ چنجر تحت بار نماند باشد.

7. پیچها و واشرهای سرپوش تپ چنجر تحت بار را بردارید.



تصویر 27: سرپوش تپ چنجر تحت بار  
8. سرپوش تپ چنجر تحت بار را بردارید.



تصویر 28: سرپوش تپ چنجر تحت بار  
9. سیال عایق را از طریق اتصالات لوله S خارج کنید.  
10 شیر قطع بین تپ چنجر تحت بار و منبع انبساط روغن را باز کنید.

☞ عایق بندی سیال عایق از منبع انبساط روغن به داخل محفظه روغن دایورتر سوئیچ جریان میباید.  
11. سیال عایق را از طریق اتصالات لوله S خارج کنید.

### 7.3.4 پر کردن محفظه روغن دایورتر سوئیچ و منبع انبساط روغن با مایع عایق تازه

#### توجه

#### آسیب به تپ چنجر تحت بار!

سیالات عایق نامناسب باعث آسیب به تپ چنجر تحت بار میشود.


< تنها از سیالات عایق [ابحث 8.1.2، صفحه 49] تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید.

< مطمئن شوید که سیال عایق تازه همان مشخصات شیمیایی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی

قبلی را داشته باشد. در غیر این صورت با بخش خدمات فنی Maschinenfabrik Reinhausen GmbH تماس بگیرید.


1. محفظه روغن دایورتر سوئیچ تپ چنجر تحت بار را از طریق اتصالات لوله S تا سطح لبه بالایی پلاک حامل با سیال عایق تازه پر کنید.
2. ارینگ جدید را بدون اینکه تاب بردارد در سرپوش تپ چنجر تحت بار قرار دهید.

3. بررسی کنید کلید از نوع فدر محکم در آدایتور شفت قرار گرفته باشد. در صورت لزوم از واژلين برای محکم کردن کلید از نوع فدر و پیشگیری از افتادن آن استفاده کنید.




تصویر 29: کلید از نوع فدر

4. سرپوش تپ چنجر تحت بار را طوری روی سر تپ چنجر تحت بار قرار دهید که علامتها مثلث فرمزرنگ روی سر تپ چنجر تحت بار و سرپوش تپ چنجر تحت بار تراش شوند.



تصویر 30: علامتگذاریهای مثلثی و ارینگ

5. سرپوش تپ چنجر تحت بار را روی سر تپ چنجر تحت بار پیچ کنید.




تصویر 31: سرپوش تپ چنجر تحت بار

6. منبع انسیساط روغن را با سیال عایق تازه پر کنید.

7. سر تپ چنجر تحت بار را از طریق شیر تخلیه هوای E1 واقع در روی سرپوش تپ چنجر تحت بار تخلیه کنید. برای این کار، سر پیچ را بردارید و دسته ولو را با پیچگوشتی بلند کنید.

8. شیر تخلیه هوای E1 را با سر پیچ عایق کنید (گشتاور سفت کردن ۱۰ نیوتونمتر).

9. سر پیچ را از اتصالات لوله S جدا کنید.




تصویر 32: اتصالات لوله S

10. پیچ تخلیه هوا را باز کنید و لوله را هواگیری کنید.
11. پیچ تخلیه هوا را بیندید.
12. پیچ تخلیه هوا را با سر پیچ عایق کنید.
13. سطح سیال را در منبع انسپاٹ روغن بررسی کنید و در صورت لزوم سیال عایق اضافه کنید.
14. سر تپ چنجر تحت بار را از طریق شیر تخلیه هوای E1 و اتصالات لوله S را از طریق پیچ تخلیه هوا دوباره تخلیه کنید.
15. لوله مکش روغن را با فشار تخلیه کنید و از طریق اتصالات لوله S از محفظه روغن دایبورتر سوئیچ نمونه سیال عایق بگیرید.
16. دمای نمونه را بلافارسله پس از نمونهگیری ثبت کنید.
17. مقاومت عایقی و مقدار آب را در نمونهای با دمای ( $\pm 0$ ) ۲۰ درجه سانتیگراد تعیین کنید. مقاومت عایقی و مقدار آب باید با مقادیر مجاز مشخصشده در اطلاعات فنی (پس از سرویس و نگهداری) مطابقت داشته باشند.


### 7.3.5 نصب درایو شفت افقی

1. درایو شفت افقی را با گیرهای اتصال و ۶ پیچ بین گیریکس بالایی و گیریکس انتهایی محکم کنید. برای جزئیات به دستورالعمل بهرهبرداری درایو شفت مراجعه کنید.



تصویر 33: محکم کردن درایو شفت

2. برای محکم کردن صفحه محافظه درایو شفت افقی از بستهای لوله استفاده کنید.



تصویر 34: محکم کردن صفحه محافظه

3. برای انواع طراحی خاص که شفت کارдан دارند، مطمئن شوید گردگیرهای ابیساطی و مخزن روانکار شفتهای کارдан را بررسی کنید.

شرح مفصل چگونگی جاگذاری درایو شفت در دستورالعمل بهرهبرداری MR «درايو شفت» ذكر شده است.

### 7.3.6 مرکزگذاری تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو

تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو را طبق توضیحات مندرج در دستورالعمل بهرهبرداری MR برای دستگاه موتور درایو، در مرکز میزان کنید.

## 7.4 انجام اندازهگیری مقاومت مستقیم در ترانسفورماتور

آسیب به تپ چنجر تحت بار.  
جريان های اندازه گیری شده اضافی از نقاط تماس تپ چنجر تحت بار فراتر می روند و بنابراین باعث آسیب به تپ چنجر تحت بار می شوند.  
> مطمئن شوید از حداکثر جریان های اندازه گیری شده مجاز مشخص شده در جدول فراتر نروید.

### توجه

< اندازهگیری مقاومت مستقیم را در موقعیتهای عملکردی مختلف تپ چنجر تحت بار مطابق با جدول زیر انجام دهید.

وضعیت محفظه روغن دایورتر سوئیچ	بدون اختلال جریان اندازهگیریشده	با اختلال (جریان اندازهگیریشده = ۰ آمپر پیش از تغییر موقعیت عملکرد)
محفظه روغن دایورتر سوئیچ خالی	حداکثر ۱۰ آمپر مستقیم	حداکثر ۵۰ آمپر مستقیم
محفظه روغن دایورتر سوئیچ پرشده با مایع عایق	حداکثر ۵۰ آمپر مستقیم	حداکثر ۵۰ آمپر مستقیم

جدول 6: مقدار حداکثر مجاز جریانهای اندازهگیریشده هنگام انجام اندازهگیری مقاومت مستقیم در ترانسفورماتور

# 8 اطلاعات فنی

اطلاعات فنی کلیدی برای تپ چنجر تحت بار در این فصل خلاصه شده است.

بهطور کلی، اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب تپ چنجرهای تحت بار، در فصلهای «طراحی تپ چنجر تحت بار»، «ویزگیهای الکتریکی» و «انتخاب تپ چنجر تحت بار» در اطلاعات فنی TD61 موجود است.

## 8.1 اطلاعات فنی تپ چنجر تحت بار

### 8.1.1 مشخصات تپ چنجر تحت بار

#### دادهای الکتریکی برای VM VACUTAP®

تپ چنجر تحت بار	VM I 1503	VM I 1203	VM I 1002	VM I 802	VM I 651	VM I 501	VM I 351
جريان اسمی عبوری بیشینه $\text{A}_{\text{rm}}$ [آمپر]	1 500	1 200	1 000	800	650	500	350
جريان اسمی کوتاه‌مدت [کیلوآمپر]	15	12	10	8	6.5	5	4.2
زمان اسمی اتصال کوتاه [ثانیه]	3						
جريان اسمی ایستادگی پیک [کیلوآمپر]	37.5	30	25	20	16.25	12.5	10.5
ولتاژ پله اسمی بیشینه $\text{U}_{\text{rm}}$ [ولت] <sup>۰</sup>	3 300						
ظرفیت پله $\text{StN}_\mu$ [کیلوولتآمپر]	3 500	3 500	2 600	2 600	1 625	1 625	1 155
فرکانس نامی [هرتز]	60...50						

جدول 7: دادهای الکتریکی برای VM I VACUTAP®

تپ چنجر تحت بار	VM II 652	VM II 502	VM II 352
جريان اسمی عبوری بیشینه $\text{A}_{\text{rm}}$ [آمپر]	650	500	350
جريان اسمی کوتاه‌مدت [کیلوآمپر]	6.5	5	4.2
زمان اسمی اتصال کوتاه [ثانیه]	3		
جريان اسمی ایستادگی پیک [کیلوآمپر]	16.25	12.5	10.5
ولتاژ پله اسمی بیشینه $\text{U}_{\text{rm}}$ [ولت] <sup>۰</sup>	3 300		
ظرفیت پله $\text{StN}_\mu$ [کیلوولتآمپر]	1 625	1 625	1 155
فرکانس نامی [هرتز]	60...50		

جدول 8: دادهای الکتریکی برای VM II VACUTAP®

تپ چنجر تحت بار	VM III 650 Y	VM III 500 Y	VM III 350 Y
جريان اسمی عبوری بیشینه $\text{A}_{\text{rm}}$ [آمپر]	650	500	350
جريان اسمی کوتاه‌مدت [کیلوآمپر]	6.5	5	4.2
زمان اسمی اتصال کوتاه [ثانیه]	3		
جريان اسمی ایستادگی پیک [کیلوآمپر]	16.25	12.5	10.5
ولتاژ پله اسمی بیشینه $\text{U}_{\text{rm}}$ [ولت] <sup>۰</sup>	3 300		

نپ چنجر تحت بار	VM III 350 Y	VM III 500 Y	VM III 650 Y
ظرفیت پله StN <sub>م</sub> [کیلوولتآمپر]	1155	1625	1625
فرکانس نامی [هرزن]	60...50		

جدول 9: دادهای الکتریکی برای VM III<sup>®</sup>VACUTAP

<sup>۰</sup> اگر ظرفیت پله به مقدار اسمی آن محدود شده باشد، حداکثر ولتاژ پله اسمی ممکن است به دلیل فوق تحریک ترانسفورماتور تا ۱۰٪ افزایش بارد.

### دادهای مکانیکی برای VACUTAP<sup>®</sup> VM VACUTAP<sup>®</sup> VR

بدون چنج اور سلکتور: حداکثر ۱۸ با چنج اور سلکتور: حداکثر ۳۵ با چنج اور سلکتور کرز چندمرحله‌ای: حداکثر ۱۰۷	تعداد موقعیتهای عملکرد
3...1	تعداد بخشاهای مجهز
(زه با چنج اور سلکتور کرز چندمرحله‌ای B, C, D, DE	اندازهای تپ سلکتور
نقشهای ابعادی را بینید	ابعاد
	وزن
	جابهجایی و حجم روغن

جدول 10: دادهای مکانیکی برای VM III<sup>®</sup>VACUTAP

## 8.1.2 شرایط محیطی مجاز

- درجه سانتیگراد...+۰° درجه سانتیگراد	دمای هوای هنگام بھر هیدرداری
- درجه سانتیگراد...+۱۰° درجه سانتیگراد (تا سقف ۱۱۵ درجه سانتیگراد وقتی ترانسفورماتور در شرایط بھر هیدرداری اضطراری قرار دارد)	دمای سیال عایق هنگام عملیات
-۴° درجه سانتیگراد...+۵° درجه سانتیگراد	دمای حملونقل، دمای انبارداری
دفترچه راهنمای نصب و راهاندازی، فصل «نصب کردن» را بینید	دماهای خشک کردن
محفظه روغن تپ چنجر تحت بار، تا ۳۰ بار فشار تفاضلی (فشار تست ۶،۰ بار) در برابر فشار مقاوم است. محفظه روغن تپ چنجر تحت بار، تا ۳۰ بار فشار تفاضلی (فشار تست ۶،۰ بار) در برابر فشار مقاوم است. محفظه روغن تپ چنجر تحت بار، تا ۳۰ بار فشار تفاضلی (فشار تست ۶،۰ بار) در برابر فشار مقاوم است. در پوشش تپ چنجر تحت بار و تپ چنجر بدون انرژی، در برابر خلاء مقاوم هستند.	مقاومت فشاری
<ul style="list-style-type: none"> <li>- روغنها عایق استفاده نشده مشتقه از فرآوردهای نفتی <sup>۰</sup> که با استانداردهای IEC60296 و ASTM D3487 (یا معادل آنها حسب درخواست) مطابقت داشته باشد</li> <li>- روغنها عایق استفاده نشده مشتقه از سایر هیدروکربنها اصلی مطابق با استاندارد IEC60296 یا ترکیبی از سه روغن همراه با فرآوردهای نفتی <sup>۰</sup> که با استاندارد IEC60296، ASTM D3487 (یا معادل آن حسب درخواست) مطابقت داشته باشد</li> <li>- سیالات عایق جایگزین مانند استرهای طبیعی و سنتیک یا روغنها سیلیکونه حسب درخواست.</li> </ul> <sup>۰</sup> روغنها گار به مایع (روغنها GTL) در اینجا در زمرة فرآوردهای نفتی محسوب میشوند	سیال عایق

جدول 11: شرایط محیطی مجاز

### 8.1.3 ارتفاع منبع انسیساط روغن

ارتفاعهای مجاز برای منابع انسیساط روغن تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور باید رعایت شوند. این امر باعث میشود:

- بینقصی آیندی محفظه روغن تپ چنجر تحت بار نسبت به محیط اطراف و ترانسفورماتور تامین شود
- پیچنجر تحت بار و سایر دستگاههای وابسته به فاشر به درستی کار کنند (مثلا فرایند سوئیچینگ)

مدل استاندارد تپ چنجر تحت بار، برای حداکثر ارتفاع منبع انسیساط روغن  $H_{\text{حداکثر}} \geq 5 \text{ متر}$  طراحی میشود. برای محاسبه این ارتفاع، فاصله میان حداکثر سطح روغن در منبع انسیساط روغن و لبه بالایی سر پوش تپ چنجر تحت بار باید تعیین شود.

اگر ارتفاع  $H_{\text{حداکثر}}$  سطح روغن در منبع انسیساط روغن تپ چنجر تحت بار بیش از ۵ متر بالاتر از دریوش تپ چنجر تحت بار باشد، این موضوع باید اعلام شود تا بتوان یک محصول مناسب را انتخاب کرد.

برای تپ چنجرهای تحت بار VACUTAP® در ارتفاعهای نصب  $H_{\text{NHN}}$  بالاتر از ۳۰۰۰ متر از سطح دریا، حداکثر ارتفاع  $H_{\text{حداکثر}}$  منبع انسیساط روغن، با حداقل فاصله  $H_{\text{حداکثر}}$  بین سطح روغن و دریوش تپ چنجر تحت بار مطابق با بخش افزایش میباشد.


**تفاوت در ارتفاع  $\Delta h$  بین سطوح روغن در تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور**  
اگر منابع انسیساط روغن برای تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور در محلهای جداگانه باشند، تفاوت ارتفاع  $\Delta h$  میان سطوح روغن میتواند **حداکثر ۳ متر** باشد.

اگر تپ چنجر تحت بار و ترانسفورماتور یک منبع انسیساط روغن داشته باشند (با یا بدون تقسیمکننده)، معمولاً این تفاوت حاصل نمیشود. با یک منبع انسیساط روغن مشترک، میتوان تفاوت ارتفاع را تا دیده گرفت.

### 8.1.4 ارتفاع نصب از سطح دریا

تپ چنجرهای تحت بار VACUTAP® با یک منبع انسیساط روغن باز، بدون محدودیت، تا ارتفاع نصب  $H_{\text{NHN}}$  تا ۳۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا عرضه میشوند. در نقاط دارای ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر، یک حداقل ارتفاع باید برای منبع انسیساط روغن تعیین شود.

ارتفاع نصب منبع انسیساط روغن، با استفاده از فاصله  $H_{\text{حداکل}}$  میان لبه بالایی دریوش تپ چنجر تحت بار و سطح روغن در منبع انسیساط روغن تعیین میشود.



تصویر 35: حداقل فاصله  $H_{\text{حداکل}}$  میان سطح روغن و دریوش تپ چنجر تحت بار

فاصله میان سطح روغن در منبع انسیساط روغن و لبه بالایی دریوش تپ چنجر تحت بار.	$H_{\text{حداکل}}$
ارتفاع نصب از سطح دریا	$H_{\text{NHN}}$

برای تپ چنجرهای تحت بار VACUTAP® در ارتفاعهای نصب  $H_{\text{NHN}}$  بیش از ۳۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا، حداکثر ارتفاع مجاز منبع انسیساط روغن (مطابق با بخش ارتفاع منبع انسیساط روغن) با این حداقل فاصله  $H_{\text{حداکل}}$  میان سطح روغن و دریوش تپ چنجر تحت بار افزایش میباشد.

## 8.2 اطلاعات فنی رله حفاظتی

اطلاعات فنی رله حفاظتی RS 2001 در زیر آمده است. بر اساس DIN EN 60255-1، دقت بهره‌برداری = دقت پایه

مدل فضای باز	محفظه
IP66	درجه محافظت
شیر یکطرفه با روزنه	بهکاراندازی رله
تقریباً 3,5 کیلوگرم	وزن
(± 0,15) 0,65 متر بر ثانیه (± 0,20) 1,20 متر بر ثانیه (± 0,30) 3,00 متر بر ثانیه (± 0,30) 4,80 متر بر ثانیه	سرعت جریان روغن انواع موجود هنگام عمل کردن (دمای روغن 20 درجه سانتیگراد)

جدول 12: اطلاعات فنی عمومی

### مدار قطع

رله حفاظتی میتواند با کلید مغناطیسی تیغهای در حالت عادی باز (NO) یا در حالت عادی بسته (NC) عرضه شود (نقشه ابعادی عرضه شده را ببینید). ترکیبها دیگر کن tact هم به عنوان نمونه‌های ویژه موجود است.

### داده‌های الکتریکی برای کلید مغناطیسی تیغهای در حالت عادی بسته (NC)

داده‌های الکتریکی	
ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) DC	۱,۱ وات... ۲۰۰ وات
ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) AC (۵۰ هرتز)	۱,۱ ولتاژ... ۴۰۰ ولتاژ
ولتاژ تعویض متناوب/مستقیم	۲۴ ولت... ۲۵۰ ولت
جریان سوئیچشدۀ AC/DC	۴,۸ میلیآمپر... ۳ آمپر

جدول 13: داده‌های الکتریکی

ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)	
جریان سوئیچشدۀ کمینه AC/DC (کمترین ولتاژ)	۵۰ میلیآمپر (با ۲۴ ولت)
جریان سوئیچشدۀ کمینه AC/DC (بیشترین ولتاژ)	۴,۸ میلیآمپر (با ۲۵۰ ولت)
جریان سوئیچشدۀ بیشینه DC (جریان بیشینه)	۱۶ آمپر (با ۱۲۵ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)
جریان سوئیچشدۀ بیشینه DC (ولتاژ بیشینه)	۰,۹ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)
جریان سوئیچشدۀ بیشینه AC (جریان بیشینه)	۰,۶ آمپر (با ۱۲۵ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi = ۰,۶$ )
جریان سوئیچشدۀ بیشینه AC (ولتاژ بیشینه)	۱,۶ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi = ۰,۶$ )
عملکردهای سوئیچینگ	۱۰۰۰ دور

جدول 14: ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)

مقاومت عایقی	
۰,۵۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین همه اتصالات دارای ولتاژ و قطعات با اتصال زمین
۰,۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین اتصالات باز

جدول 15: مقاومت عایقی

## دادهای الکتریکی برای کلید مغناطیسی تیغهای در حالت عادی باز (NO)

دادهای الکتریکی	
۱۷ وات... ۲۵۰ وات	ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) DC
۱,۷ ولتاژبر... ۴۰۰ ولتاژبر	ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) AC (۵۰ هرتز)
۲۴ ولت... ۲۵۰ ولت	ولتاژ تعویض متناوب/مستقیم
۴۰ میلیآمپر... ۳ آمپر	جریان سوئیچشده AC/DC

جدول 16: دادهای الکتریکی

ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)	
۵۰ میلیآمپر (با ۲۴ ولت)	جریان سوئیچشده کمینه AC/DC (کمترین ولتاژ)
۴۰ میلیآمپر (با ۲۵۰ ولت)	جریان سوئیچشده کمینه AC/DC (بیشترین ولتاژ)
۲ آمپر (با ۱۳۵ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه DC (جریان بیشینه)
۱ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه DC (ولتاژ بیشینه)
۲ آمپر (با ۱۳۵ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi$ )	جریان سوئیچشده بیشینه AC (جریان بیشینه)
۱,۶ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi$ )	جریان سوئیچشده بیشینه AC (ولتاژ بیشینه)
۱,۰۰۰ دور	عملکردهای سوئیچینگ

جدول 17: ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)

مقاومت عایقی	
۲,۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین همه اتصالات دارای ولتاژ و قطعات با اتصال زمین
۲۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین اتصالات باز

جدول 18: مقاومت عایقی

### شرایط محیطی

-۴۰ درجه سانتیگراد... +۵۰ درجه سانتیگراد	دماه محیط Ta
> +۳۰ درجه سانتیگراد	دماه روغن
معادل با ۰ تا ۴,۰۰۰ متر از سطح دریا	فشار هوا

جدول 19: شرایط محیطی

## 8.3 مدل‌های ویژه رله حفاظتی

### 8.3.1 رله حفاظتی با کنتاکت چنج اور CO به عنوان سوئیچ قطع

رله حفاظتی میتواند با کلید مغناطیسی تیغهای با چنج اور CO (نمونه ۳) عرضه شود (نقشه ابعادی عرضه شده را ببینید).

## دادهای الکتریکی برای کلید مغناطیسی تیغهای با چنج اور CO

دادهای الکتریکی	
۱,۵ وات...۱۵۰ وات	ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) DC
۱,۵ ولتاژ...۲۰۰ ولتاژ	ظرفیت تعویض (سوئیچینگ) AC (۵۰ هرتز)
۲۴ ولت...۲۵۰ ولت	ولتاژ تعویض متناوب/مستقیم
۴ میلیآمپر...۱ آمپر	جریان سوئیچشده AC/DC

جدول 20: دادهای الکتریکی

ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)	
۵۰ میلیآمپر (با ۲۴ ولت)	جریان سوئیچشده کمینه AC/DC (کمترین ولتاژ)
۴,۸ میلیآمپر (با ۲۵۰ ولت)	جریان سوئیچشده کمینه AC/DC (بیشترین ولتاژ)
۱,۰ آمپر (با ۱۵۰ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه DC (جریان بیشینه)
۰,۶ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $L/R = ۴۰$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه DC (ولتاژ بیشینه)
۰,۶ آمپر (با ۲۰۰ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi = ۰,۶$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه AC (جریان بیشینه)
۰,۶ آمپر (با ۲۵۰ ولت همراه با $\varphi = \cos \varphi = ۰,۶$ میلیثانیه)	جریان سوئیچشده بیشینه AC (ولتاژ بیشینه)
۱,۰۰۰ دور	عملکردهای سوئیچینگ

جدول 21: ظرفیت تعویض (قطع و وصل بار سوئیچینگ)

مقاومت عایقی	
۳,۰۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین همه اتصالات دارای ولتاژ و قطعات با اتصال زمین
۱۱۰ ولت، ۵۰ هرتز، مدت تست ۱ دقیقه	مقاومت عایقی AC بین اتصالات باز

جدول 22: مقاومت عایقی

### 8.3.2 رله حفاظتی با چند کلید مغناطیسی تیغهای

رله حفاظتی میتواند با چند کلید مغناطیسی تیغهای مستقل عرضه شود. این قطعه میتواند به صورت کنترکتهای در حالت عادی باز (NO) یا در حالت عادی بسته (NC) طراحی شود و از نظر الکتریکی عایق است (نقشه ابعادی عرضه شده را ببینید).

دادهای الکتریکی برای کلید مغناطیسی تیغهای در حالت عادی باز (NO) و در حالت عادی بسته (NC)

## 8.4 اطلاعات فنی رله فشاری

### اطلاعات فنی عمومی

مدل فضای بار	تنظیمات
-40 درجه سانتیگراد...+80 درجه سانتیگراد (مکانیکی)	دما محيط
M25x1.5	اتصال کابل
IP 55 مطابق با IEC 60529 (دستگاه محصور)	درجه محافظت
تبویهای موجود رله با فنر ضدفشار	بهاکاراندازی رله
-40...+100 درجه سانتیگراد	دما روغن
قریباً 1,2 کیلوگرم	وزن
برای مایعات استاندارد عایقکاری (IEC60422 و IEC60296)	تجهیز
VITON	مواد عایقکاری (روغن-هوای)
1 بار...6 بار، خلاء مجاز نیست	دامنه مجاز فشار (فشار مطلق)
$\pm 0.2$ بار (فشار عمل کردن)	فشار تعویض بالا
$0.2 \pm 2.8$ بار	فشار تعویض پایین
<b>میکروسوئیچ</b>	
اتصال سیمها: 1 یا 2 سیم به هر ترمینال (به قطر 0,75 تا 2,5 میلیمترمربع).	ترمینالهای اتصالات
یک NO (در حالت عادی باز)، یک NC (در حالت عادی بسته)	کنتاکتها
IEC 60947-5-1: AC 15: 230 V/1 A DC 13: 60 V/0.5 A	دستهندی استفاده
حداکثر جریان پیوسته 10 آمپر	
متناوب: 2,5 کیلوولت/دقیقه	ولتاژ اسمی عایق

جدول 23: اطلاعات فنی عمومی

## 8.5 میزان مجاز مقاومت عایقی و مقدار آب در مایعات عایق

$O_2H$	$d_u$	مقادیر مجاز مایعات عایق مطابق با IEC 60296
ppm 12 >	> 60 kV/2.5 mm	هنگام راهاندازی ترانسفورماتور برای نخستین بار
ppm 30 >	kV/2.5 mm 30 <	هنگام بهرهبرداری
ppm 15 >	kV/2.5 mm 50 <	پس از سروپس و نگهداری

جدول 24: محدوده‌های مقادیر مربوط به مایعات عایقساز (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60296)، استقامت دیالکتریک (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60156)، مقدار آب (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60814)

$O_2H$	$d_u$	مقادیر مجاز برای استرها طبیعی مطابق با 62770
ppm 100 ≥	> 60 kV/2.5 mm	هنگام راهاندازی ترانسفورماتور برای نخستین بار
ppm 200 ≥	kV/2.5 mm 30 <	هنگام بهرهبرداری
ppm 100 ≥	kV/2.5 mm 50 <	پس از سروپس و نگهداری

جدول 25: محدوده‌های مقادیر مربوط به استرها طبیعی (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 62770)، استقامت دیالکتریک (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60156)، مقدار آب (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60814)

$O_2H$	$d_u$	مقادیر مجاز استرها ترکیبی مطابق با 61099
ppm 100 ≥	> 60 kV/2.5 mm	هنگام راهاندازی ترانسفورماتور برای نخستین بار
ppm 400 ≥	kV/2.5 mm 30 <	هنگام بهرهبرداری
ppm 150 ≥	kV/2.5 mm 50 <	پس از سروپس و نگهداری

جدول 26: محدوده‌های مقادیر مربوط به استرها مصنوعی (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 61099)، استقامت دیالکتریک (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60156)، مقدار آب (اندازه‌گیری شده مطابق با IEC 60814)

## 8.6 تپ چنجر تحت بار برای اتصال Υ با نقطه نول باز

اگر تپ چنجرهای تحت بار دارای نقطه نول باز باشند، تنها ترانسفوماتورهای فعلی را می‌توان به نقطه نول باز متصل کرد. در غیر این صورت، اضافه ولتاژهای غیرمجاز در نقطه نول حاصل می‌شوند.

نایاب و اکتشگرها متصل باشند.










VACUTAP VM III 300/350/500/650 Υ		اتصال سه خروجی مجرای روغن (= نقطه نول باز)
(A) ولتاژهای تست مجاز بین کانتکتهای خروجی مجرای روغن		SAXTAR اتصال ترانسفوماتور و نقطه نول
> 140 کیلوولت ( $1.2/0.0$ میکروثانیه) <sup>(1)</sup>	- ولتاژ ضربه قابل تحمل اسمی	فعلی خارج از تپ چنجر تحت بار
1 کیلوولت (0.0 هرتز، 1 دقیقه)	- ولتاژ مقاوم اسمی در مقابل فرکانس قدرت در زمان کوتاه	
1 کیلوولت (0.0...60 هرتز)	(B) بیشینه ولتاژ عملکردی مجاز بین کانتکتهای خروجی مجرای روغن	
> 3 کیلوولت، حداقل بار مجاز انرژی وریستور < 100 ل		<sup>(1)</sup> ولتاژ واکنشی وریستور در ایمپالس $0.0/1.2$ میکروثانیه صاعه: < 1.4 کیلوولت، ولتاژ باقیمانده در 1000 آمپر (8/20 میکروثانیه) بالاترین جریان مقاوم:

جدول 27: ولتاژهای تست و ولتاژهای عملکردی بالای غیرمجاز برای Υ

## ٩ طرفيها

© MASCHINENFABRIK REINHHAUSEN GMBH 2018  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeinträgung vorbehalten.

	Datum	Name	Dokumentnummer
Gez.	13.07.2018	BUTERIS	SED 237110 001 03
Gepr.	16.07.2018	WILHELM	Änderungsnummer
Norm.	16.07.2018	PRODASTSCHUK	1086956
			Maßstab
			15



ON-LOAD TAP-CHANGER VACUTAP® VM®, VMS®-C  
 M-SELECTOR SIZE B/C/D/DE (CENTRIC DRIVE)  
 INSTALLATION DRAWING

Serialnummer


Materialnummer  
7462303E

Blatt  
1/2



Maßangaben  
in mm, soweit  
nicht anders  
angegeben

© MASCHINENFABRIK REINHHAUSEN GMBH 2018  
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeinträgung vorbehalten.



- 11 MOUNTING FLANGE ON TRANSFORMER COVER
- 12 FIXING BOLT M12
- 13 ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD GASKET
- 14 TAP POSITION INDICATOR
- 15 INSPECTION WINDOW
- 16 DRIVE SHAFT FOR TAP POSITION INDICATOR
- 17 THROUGH-HOLES 15mm IN DIAMETER

- 21 ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD
- 22 COVER BOLT
- 23 COVER GASKET
- 24 ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD COVER
- 25 CENTRIC GEAR UNIT WITH DRIVE SHAFT 25q
- 26 PIPE CONNECTING R FOR PROTECTIVE RELAY
- 27 PIPE CONNECTING S FOR SUCTION PIPE
- 28 PIPE CONNECTING Q FOR OIL RETURN PIPE (WITH OIL FILTER ONLY)
- 29a AIR-VENT VALVE OF ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD COVER
- 29b BLEEDING FACILITY FOR TRANSFORMER OIL COMPARTMENT
- 29c VENT SCREW FOR SUCTION PIPE

DRIVE SIDE OF SELECTOR

\*\* NOT WITH MULTIPLE COARSE CHANGE-OVER SELECTOR

- 31 DIVERTER SWITCH OIL COMPARTMENT
- 32 OIL COMPARTMENT BASE WITH SUPPORTING BOLT 32a
- 33 SCREENING RINGS (WITH Um = 170 kV, 245 kV, 300 kV ONLY)
- 34 OIL COMPARTMENT CONNECTION TERMINAL
- 35 TERMINAL:  
VM III 350/500/650, VMS III 400/650: NEUTRAL CONNECTION  
VM I 351/501/651 TAKE-OFF TERMINAL
- 36 ON-LOAD TAP-CHANGER TAKE-OFF RING  
(ONLY VM I 802/803/1203/1503)
- 37 CONNECTING LEAD (ONLY VM I 653/803)
- 38 SUCTION PIPE
- 39 SCREENING RING (WITH Um = 123 kV ONLY)
- 41 SELECTOR SUSPENSION
- 42 SELECTOR GEAR
- 43 TAP SELECTOR
- 44 CHANGE-OVER SELECTOR
- 45 SELECTOR CONNECTION CONTACT (SEE CORRESPONDING DIMENSION DRAWING)
- 46 CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT "K" OR "O" \*\*
- 47 CHANGE-OVER SELECTOR CONNECTION CONTACT "+" OR "-" \*\*
- 48 SELECTOR CONNECTING LEAD

- 51 DIVERTER SWITCH INSERT
- 52 SUPPORTING CYLINDER
- 53 BASE PLATE
- 54 FIXING BOLT
- 55 EYEBOLT WITH THROUGH-HOLE 25 mm IN DIAMETER
- 56 TRANSITION RESISTORS

Datum	Name	Dokumentnummer
13.07.2018	BUTERIS	SED 23/7110 001 03
Gepr.	WILHELM	Änderungsnummer
Norm.	16.07.2018	PRODASTSCHUK
		1086956
		15





### ON-LOAD TAP-CHANGER VACUTAP® VM®, VMS®-C M-SELECTOR SIZE B/C/D/DE (CENTRIC DRIVE) INSTALLATION DRAWING

Serialnummer

Materialnummer  
7462303E


Blatt  
2/2



M III 350 / 500 / 600Y - 0  
VM III 350 / 500 / 650Y - 0  
VMS III 400 / 650Y - C - 0  
  
M II 352 / 502 / 602 - 0  
VM II 352 / 502 / 652 - 0  
  
M I 351 / 501 / 601 - 0  
VM I 351 / 501 / 651 - 0

M III 350 / 500 / 600Y - W  
VM III 350 / 500 / 650Y - W  
VMS III 400 / 650Y - C - W  
  
M II 352 / 502 / 602 - W  
VM II 352 / 502 / 652 - W  
  
M I 351 / 501 / 601 - W  
VM I 351 / 501 / 651 - W

M III 350 / 500 / 600Y - G  
VM III 350 / 500 / 650Y - G  
VMS III 400 / 650Y - C - G  
  
M II 352 / 502 / 602 - G  
VM II 352 / 502 / 652 - G  
  
M I 351 / 501 / 601 - G  
VM I 351 / 501 / 651 - G



M I 802 - 0  
VM I 802 - 0  
VM I 1002 - 0  
M I 1203 / 1503 - 0  
VM I 1203 / 1503 - 0

M I 802 - W  
VM I 802 - W  
VM I 1002 - W  
M I 1203 / 1503 - W  
VM I 1203 / 1503 - W

M I 802 - G  
VM I 802 - G  
VM I 1002 - G  
M I 1203 / 1503 - G  
VM I 1203 / 1503 - G

(A) + (B)

DATE	NAME	DOCUMENT NO.
DTR. 13.07.2018	BUTERIS	SED 1706800 000 03
CHKO. 16.07.2018	WILHELM	CHANGE NO. SCALE
STAND 16.07.2018	PRODASTEFUK	1086956

DIMENSION  
IN mm  
EXCEPT AS  
NOTED





OLTC OILTAP® M / VACUTAP® VM®, VMS®-C  
INSTALLATION POSITION OF SELECTOR CONNECTION CONTACTS  
M-SELECTOR SIZE B/C/D/DE

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER  
890477BE

SHEET  
1/1

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2018  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATING OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.



Z = CENTERING BOLT  
M = DRIVE SIDE OF SELECTOR

	DATE	NAME	DOCUMENT NO.
DFTR	13.07.2018	BUTERUS	SED 1507378 000 04
CHKD	16.07.2018	WILHELM	CHANGE NO. SCALE
STAND	16.07.2018	PRODASTSCHUK	1086956 1:2,5

DIMENSION  
IN mm  
EXCEPT AS  
NOTED





ON-LOAD TAP-CHANGER  
OILTAP® M, R, RM, MS AND VACUTAP® VM®, VMS®  
SPECIAL DESIGN BELL-TYPE TANK INSTALLATION FOR Um UP TO 300 kV

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER  
896762CE

SHEET  
1/1

© MASCHINENFABRIK REINHausen GmbH 2018  
 THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.



E1 = BLEEDING FACILITY FOR ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD

E2 = BLEEDING FACILITY FOR SPACE UNDER THE HEAD OUTSIDE

THE TAP-CHANGER OIL COMPARTMENT (SAME PIPE CONNECTION AS R, S, Q OR BLEEDER SCREW CAN BE USED)

Q = CONNECTION FOR OIL RETURN PIPE OR TAP-CHANGE SUPERVISORY CONTROL

S = CONNECTION FOR SUCTION PIPE

R = CONNECTION FOR PROTECTIVE RELAY (EXCHANGEABLE WITH CONNECTION Q)

CONNECTIONS SWIVELING

DIMENSIONS AND SELECTION 899496 : / 899497 :

T = THERMOMETER BAG / TEMPERATURE SENSOR (OPTIONALLY)

SR = INSPECTION WINDOW, RIGHT

SL = INSPECTION WINDOW, LEFT

W = DRIVE SHAFT

(M) DRIVE SIDE OF SELECTOR

	DATE	NAME	DOCUMENT NO.
UFR	11.07.2018	BUTERIS	SED 1661272/001 04
CHKO	16.07.2018	WILHELM	CHANGE NO.
STAND	16.07.2018	PRODASTSCHUK	1086956 12,5



ON-LOAD TAP-CHANGER  
 OILTAP® M, MS, R, RM AND VACUTAP® VR®, VM®, VMS®  
 ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD, CENTRIC DRIVE

SERIAL NUMBER


MATERIAL NUMBER  
 893899FE

SHEET  
 1/1

# PIPE CONNECTION WITH TAP-CHANGE SUPERVISORY CONTROL BUSHING WITHOUT OIL FILTER UNIT


## NOTICE!

THE VENT SCREW (2) OF THE MOUNTED HOUSING (1)  
HAS TO BE ON THE TOP



A 1:1  
REPRESENTED WITHOUT COVER

M20x1.5  
CLAMPING RANGE FOR CONNECTION CABLE:  
EXTERNAL DIAMETER: 7 - 13 mm



CONNECTION TERMINALS FOR TAP-CHANGE  
SUPERVISORY CONTROL

WIRING SEE CONNECTION DIAGRAM OF THE  
MOTOR-DRIVE UNIT

FUNCTION DIAGRAM FOR TAP-CHANGE SUPERVISORY  
CONTROL SEE MOTOR-DRIVE CONNECTION DIAGRAM

RATED CONTINUOUS CURRENT: 2A  
RATED VOLTAGE DC/AC (50Hz): 24V ... 250V  
DIELECTRIC STRENGTH: 1150V / 50Hz / 1 MIN.

DIELECTRIC TEST OF ALL VOLTAGE CARRYING  
TERMINALS TO GROUND:  
2000V AC , 50HZ , TEST-DURATION 1 MIN.

	DATE	NAME	DOCUMENT NO.
DFTR.	03.11.2016	RAEDLINGER	SED 24/5358 001 02
CHKD.	04.11.2016	NERETTER	CHANGE NO.
STAND.	04.11.2016	PRODASTSCHUK	1078202

DIMENSION  
IN mm  
EXCEPT AS  
NOTED





ON-LOAD TAP-CHANGER VACUTAP® VM, VR  
PIPE CONNECTION WITH TAP-CHANGE SUPERVISORY CONTROL

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER  
7661612E

SHEET  
1/1

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2016  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwendung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuweihandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterrechtsinfringung vorbehalten.



	Datum	Name	Dokumentenummer
iez.	01.06.2016	BRANDL	SEU 212720 000 02
Gepr.	01.06.2016	HUBERTH	Änderungsnummer Maßstab
Norm.	01.06.2016	PRODASTSEHUK	1074942 1:2

Maßangaben  
in mm, soweit  
nicht anders  
angegeben



Zubehör Stufenschalter  
 Winkeltrieb C06400BEVEL GEAR C06400  
 Maßzeichnung

Serialnummer

Materialnummer  
8929167M

Blatt  
1/1



**Maschinenfabrik Reinhausen GmbH**

Falkensteinstrasse 8

Regensburg 93059

Germany

4090-0 941 49+

[info@reinhausen.com](mailto:info@reinhausen.com)

[reinhausen.com](http://reinhausen.com)

:Please note

.The data in our publications may differ from the data of the devices delivered

.We reserve the right to make changes without notice

- دستورالعمل بجهة بردا<sup>VM</sup> - VACUTAPFA 4338368/03

06/23

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023

.THE POWER BEHIND POWER